

المواصفات القياسية العالمية لصناعات الطباعة

إعداد د . جورج نوبار سيمونيان







أكاديمية هايدلبرج للطباعة بالقاهرة

المواصفات القياسية العالمية لصناعات الطباعة

د. چورچ نوبار سیمونیان

رقم الإيداع: ٢٠٠١ / ٢٠٠١ خت رعاية: أكادمية هايدلبرج للطباعة بالقاهرة

و شرکة يوسف علام و شرکاه

طبع بدار نوبار للطباعة

- مقدمــة

إن العالم يتجه مع بدايات القرن الواحد والعشرين إلى الجودة والقياسية في كل شيء . وذلك عن طريق خديد وتطبيق المواصفات القياسية العالمية . والتي انتشر استخدامها في كل محالات الحياة .

إن بيئة القرية العالمية الواحدة تتطلب لعغة مشتركة موحدة يستخدمها كل الناس فى كل مكان ، وذلك كطريقة أكثر كفاءة للاتصال والتواصل .

و لا شك أن فنون وصناعات الطباعة ووسائطها الختلفة. أصبحت من أسرع التقنيات والجالات تطوراً وخديثاً . وهي تؤثر على حياتنا اليومية بشكل حيوي ومباشر . وبالتالي فكان من المنطقي أن تبدأ المنظمة الدولية للمواصفات القياسية أو المنظمة العالمية للتوحيد القياسي. الأيزو ISO . وهي اختصار International العالمية للتوحيد القياسي. الأيزو ISO . وهي اختصار Sos Standardisation Organisation اليونانية والتي تعني المساواة) . الاهتمام بالمواصفات الخاصة بهذه الصناعة . وتخصص لها العديد من اللجان والاجتماعات . والتي تولي بكل مراحل وتفاصيل صناعات الطباعة والفنون الجرافيكية . بكل مراحل وتفاصيل صناعات الطباعة والفنون الجرافيكية . تهدف كلها إلى زيادة سهولة وتوافق الاتصالات والتعامل بين المطابع ودور النشر ومكاتب التصميم والتجهيزات الطباعية

والتجهيزات الطباعية وإنتاج الوسائط الختلفة . وبعضها البعض. وسنحاول في هذا الكتيب إلىقاء الضوء على بعض هذه المواصفات ومحدى أهميتها في مجال صناعات الطباعية توضيح ضرورة استخدامها لانتاج المطبوعات والوسائط الطباعية الختلفة بأعلى مستويات الجودة . وذلك في مساهمة متواضعة لتعريف المطابع العربية بهذه المواصفات . لاسيما مع دخولنا عصر الجات والانفتاح العالمي وتلاشي الحدود بين الدول . والذي سيكون البقاء فيه للأجود والأفضل والأعلى مستوى .

الفصل الأول نبذة عن المواصفات القياسية وأهميتها

- نبذة عن المواصفات القياسية و أهميتها

تستهدف المنظمة الدولية للمواصفات القياسية والتوحيد القياسي إلى رفع المستويات القياسية ووضع الأسس والمعايير الخاصة بها . مع التشجيع على استخدامها وتطبيقها في كل بقاع العالم .

و لهذا السبب هناك أعضاء ومثلون من كل أنحاء العالم لهذه المنظمة يقدرون بحوالى ٣٠,٠٠٠ مهندس وكيميائى وفنى وإدارى . مشتركون داخل ١٨٦ لجنة تقنية فنية و٥٥١ لجنة فرعية. منبثق منها ٢١٢٤ منجوعة عمل . حتى تخرج المواصفات بشكل يتلاءم مع معظم الندول والثقافات والأنظمة الموجودة على ظهر الكرة الأرضية.

ومع بداية عام ٢٠٠١ وصل عدد المواصفات القياسية الدولية الخاصة بالمنظمة الى ١٣٥٤٤ مـواصفة . عمثلة فى حوالى ٢٠٠٦٠٨ صفحة. ولعرفة مدى حجم العمل و الجهود المبذولة من قبل هذه المنظمة . نود أن نذكر أنه خلال عام ٢٠٠١ فقط تم تنظيم ١٢١٣ إجتماع تقنى للجان و مجموعات العمل الختلفة . وذلك فى ٢٩ دولة مختلفة فى كل أنحاء العالم.

ولدى منظمة الأيزو ثلاثة أنواع من العضوية . هي :

١- عـضـوية عامـلة : وهـى لهـبئـة واحـدة من كل دولة . لهـا
 حقـوق التصويت الكامل داخل لجان المنظمة.

1- عضوية مراسلة: وهي في الغالب هيئات من بلاد لم تتطور فيها أنشطة التوحيد القياسي بالشكل الكافي بعد. هذه الهيئات لا يكون لها نشاطاً داخل اللجان الختلفة. ولكنها تظل في إتصال دائم مع المنظمة لا سيما لمعرفة كل الأنشطة التي تهمها.

٣- عضوية إشتراك فقط: وهي خاصة بالدول ذات الإقتصاد الحدود. والتي تدفع إشتراكاً مخفضاً من أجل مواصلة الإتصال مع المنظمة وأنشتطها.

نشرت هذه المنظمة سلسلة مواصفات الأيزو ٩٠٠٠ الدولية . وهي مواصفات خاصة بإدارة الجودة وتأكيدها . وتتكون من خمسة أجزاء :

 ۱ مـواصـفـة الأيزو ۹۰۰۰ : وهى الدليل الذى يحـدد مـجـالات تطبيق هذه المواصفات.

 ا- مواصفة الأيزو (٩٠٠١) وهي ختوى على ما يجب أن يكون عليه نظام الجودة في المؤسسات والشركات الانتاجية أو الخدمية .
 والتي تبدأ أعمالها بالتصميم وتنتهي بخدمة ما بعد البيع.

وتضم هذه المواصفة ١٠ عنصراً من عناصر الجودة. هي:

- مسئوليات الإدارة.
- أساسيات نظام الجودة.
 - مراجعة العقود.

- مراقبة التصميمات.
- مراقعة الوثائق والمستندات.
 - الشتريات .
 - مراقعة المشتريات.
 - تمييز المنتجات وتتبعها .
- مراقبة العمليات الإنتاجية.
 - فحص المنتجات.
- معدات الفحص والقياس والاختبار.
 - مراقبة حالة الفحص.
 - مراقبة المنتجات غير المطابقة.
 - الإجراءات التصحيحية.
- التداول والتخزين والتعبئة والتسليم.
 - سجلات الجودة .
 - -المراجعة الداخلية للجودة.
 - التدريب.
 - خدمات ما بعد البيع .
 - الأساسيات الإحصائية.
- و تظهر فى هذه المواصفة أهمية عمليات تصميم المنتجات. والتى أصبحت حيوية جداً للعملاء والمستهلكين. الذين يريدون الحصول على منتجات خالية من العيوب والأخطاء.

٣- مواصفة الأيزو ٩٠٠١ : وهى تتضمن ما يجب أن يكون عليه نظام الجودة فى المؤسسات والشركات الإنتاجية والخدمية . والتى يقتصر نشاطها على العمليات الإنتاجية والتركيبية . دون التصميم وخدمات ما بعد البيع .

و تضم هذه المواصفة ١٨ عنصراً من عناصر الجودة. كلها مثل المواصفة السابقة ، باستثناء عناصر التصميم وخدمات ما بعد البيع .

و تركز هذه المواصفة على استمرارية نظم الجودة القائمة . وليس تطوير واستحداث نظم جودة لمنتجات جديدة .

٤- مـواصفـة الأيزو ٩٠٠٣؛ وهي تتـضمـن تلك العناصـر التي تخص الشـركات التـى لا ختـاج إلى نظم جـودة شاملة. بسبب عدم عـملها بالإنتاج أو تقـديم الخدمات. حيث تقـتصر أنشطتـها على الفحص والتفتيش والاختبار.

و تضم هذه المواصفة ١٢ عنصراً فقط من عناصر الجودة.

 ٥- مواصفة الأيزو ٩٠٠٤: وهى تُعد دليلاً لتحديد كيفية إدارة الجودة. وبالتالى فهى تختلف تماماً عن المواصفات الثلاث السابقة.
 فهى مواصفة إرشادية وتوجيهية فقط.

إن هذه المواصفات القياسية، والتى تعتمد بشكل مكثف على المستندات. تعتبر مؤشراً ودليلاً لوجود نظام وبرنامج خاص بإدارة الجودة بالمؤسسة. ولكنها لا تقوم بتحديد ما إذا كان هذا البرنامج وإجراءاته هو الأكثر مناسبة للمؤسسة. وبالتالى فمن المكن أن

نجد مـؤسسات قد حصلت على شهادة الأيزو , ولكـنها لا زالت لا تُنتج منتجات عالية المستوى .

إن الحاجة إلى وجود مواصفات قياسية أخرى أكثر تفصيلاً. خاصة بالعمليات الإنتاجية والمنتجات نفسها ، أصبحت ملحة وضرورية خلال السنوات القليلة الماضية.

و منذ عـام ١٩٨٥ ظهرت الحاجـة إلى إيجاد وتـطوير مواصـفات فنية خـاصة بتبادل المعلومـات الرقميـة بين أنظمة التـجهـيزات الطباعـية الرقـمية الملونة . وكـان ذلك خلال مؤتمر للإقاد الدولى لفنون الجرافيك TAGA .

و من أجل عدم استهالاك واستنزاف الجهود والتكاليف والوقت فى تطوير ونشر مواصفات متشابهة ومكررة وغير متوافقة . من قبل العديد من المؤسسات والإخادات والأفراد . كان لابد من توحيد تلك الجهود وتركيزها فى نشر مواصفات مشتركة متوافقة تؤدى فى النهاية الى سهولة التعامل وتبادل المعلومات داخل هذه الصناعات .

و بالفعل تم عـقد أول اجتماع فى ديسمبر ١٩٨٥ بحـضور لجنة تقنية برئاسة الدكتور توماس دان , رئيس مؤسسة DTI . لمناقشة تطوير مواصفات خاصة بتبادل المعلومات الرقمية .

و فى مايو ١٩٨٦. نشرت هذه اللجنة أول مسودة خت إسم UEF اختصار User Exchange Format . وهمى خاصة بنقل وتبادل معلومات الصور الملونة بين أنظمة التجهيزات الرقمية الملونة .

وتمت الموافقة عليها بعد عامين . في عام ١٩٨٨, وعرفت بإسم IT8.1-1988 اختصار IT8.1-1988 الخنصار المساور IT8.1-1988

و استمرت هذه اللجنة فى تطوير ونشر العديد من المواصفات الأخرى. وبدأت بعد فسترة فى البحث عن الطرق القانونية لتنظيمها وتأسيسها وتقنينها ، ولقد وافق الاخماد المحلى لتوريدات وأجهزة الطباعة بالقيام بأعمال السكرتارية الخاصة بهذه اللجنة. وذلك بعد موافقة المعهد الأمريكي للتوحيد القياسي برعاية أعمال هذه اللجنة .

و بعد انتشار وتزايد الرغبة من قبل معظم المشتغلين بصناعات الطباعة في المساهمة وتشجيع تطوير مواصفات خاصة بهذه الصناعات. ثم إنشاء لجنة تقنية خاصة بها داخل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO TC 130 , وهي اللجنة رقم ١٣٠ , باسم ١٩٦٥ .

تهدف هذه اللجنة إلى توحيد المصطلحات. وطرق القياس والإختبارات والمواصفات الخاصة بجال الطباعة والتقنيات الجرافيكة بداية من الأصول الأولية إلى المنتجات الطباعية النهائية.

وعقد الاجتماع الأولى لهذه اللجنة بعد طول انتظار . في ع يوليو ١٩٨٩ في برلين حت رعاية المعهد الألماني للتوحيد القياسي . الذي كان بمثابة سكرتيراً للجنة نفسها . حضر هذا الاجتماع بمثلو ١٢ دولة . هي : النمسا - بلجيكا - ألمانيا - فنلندا - إيطاليا - اليابان - النرويج - السعودة - السويد - سويسرا - المملكة المتحدة الأمريكية، (الترتيب حسب الأبجدية الإنجليزية).

- و انبثقت من هذه اللجنة عدة لجان فرعية ومجموعات عمل . هي :
- مجموعة عمل رقم WG1 (1) خاصة بالتعريفات والمسطلحات.
- مجموعة عمل رقم WG2 (1) كاصة بالتجهيزات الطباعية .
- مجموعة عمل رقم (٣) WG3 خاصة بالتحكم فى عمليات التجهيزات الطباعية.
- مجموعة عمل رقم (٤) WG4 خاصة بالخامات والوسائط الطباعية .
- مجموعة عمل رقم (٥) WG5 خاصة بالأرجونومية والأمن الصناعي .
- إلى جانب مجموعة احتياطية أخرى خاصة بالعمليات الطباعية والتجليد والتشطيب.

لاشك أن الحصول على شهادة الأيزو عملية معقدة وطويلة ومكلفة. إلا أن العائد منها على الشركات والمؤسسات لا يحصى. لا سيما من حيث خسين الجودة وزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية.

ولاشك أن تطبيق نوعى المواصفات، الأيزو ٩٠٠٠ والمواصفات التقنية الخاصة بصناعات الطباعة , تعد الحالة المثالية , حيث أن معايرة الأجهزة والمعدات والمكنات لا تكفى بمفردها. ولكن لابد من أن يصاحبها معايرة للعمليات التشغيلية وكل تفاصيلها الدقيقة , حتى تخرج المنتجات الطباعية بأعلى مستويات الجودة المكنة .

- الفصل الثاني ---

عرض لأهم المواصفات القياسية في مجال صناعات الطباعة

- عرض لأمم المواصفات القياسية فى مجال صناعات الطباعة يوجد بالفعل العديد من المواصفات القياسية الخاصة بالجالات الختلفة لصناعات الطباعة ، والتى أسهمت كلها فى خسين الجودة والإنتاجية الطباعية ، نذكر من هذه المواصفات :
 - مواصفات SWOP وهي اختصار

Specifications for Web Offset Publications

- و هن خاصة بطباعة الليثو أوفست الشريطية ذات التثبيت الخرارى للأحبار.
 - مواصفات SNAP وهي اختصار

Specifications for Non-Heatset Advertising Printing

- و هي خاصة بطباعة الصحف.
- مواصفات FIRST وهي اختصار

Flexographic Image Reproduction Specifications and Tolerances

والتى نشرها الإخّاد التقنى لطباعة الفلكسوجراف (FTA) في السنوات القليلة الماضية .

- هذا إلى جانب العديد من المواصفات العالمية الدولية مثل:
- مواصفات FIPP الخاصة بالافاد الدولي للناشرين والمطابع.
 - مواصفات FOGRA الخاصة بالجودة الطباعية.
 - مواصفات IFRA وهي خاصة بطباعة الصحف.

أما فى أمريكا الشمالية فلا توجد مواصفات قياسية خاصة بالمنطقة لطباعة الليثو أوفست ذات التغذية بالأفرخ ، رغم وجود عدة محاولات من جانب عدة إلخادات ومؤسسات فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى .

و في السنوات القليلة الماضية تم نشر المتطلبات العامية

لطباعة الليثو أوفست التجارى . باسم GRACOL وهي اختصار General Requirements for Commercial Offset Lithography وهي ختوى على الأدلة الختصرة للانتاج الطباعي الليثوغرافي التي تهدف إلى خسين الاتصالات بين موفرى الحتوى والمطابع . وكما يقول أعضاء اللجنة الخاصة بهذه المتطلبات . بأنها لا خاول أر ختل مكانة للماصفات العالمة.

و فيما يلى سنقدم نبذة مختصرة عن بعض هذه المواصفات القياسية :

- مواصفات SWOP

(Specifications for Web Offset Publications)

و هى خاصة بطباعة الليث و أوفست الشريطية . و التى أصبحت منتشرة ومستخدمة بشكل كبير فى طباعة الجلات والدوريات والكتب والكتالوجات مع بداية الستينيات الماضية .

إن تنوع الأفلام والتجارب الطباعية التى كانت تأتى إلى المطابع من قبل الناشرين والعصلاء. أدى إلى ظهور وحدوث العديد من الشاكل. وبالتالى ظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد وتطوير مواصفات قياسية تقوم بتوحيد خصائص هذه العناصر ومراحلها الإنتاجية.

وبالف عل اجتمعت مجموعة من الختصين والمهتمين بهذه الصناعة في نهاية عام ١٩٧٤. وقرروا دعوة العديد من ممثلي هذا التخصص من كبريات الشركات والمؤسسات الختصة . إلى إجتماع في بداية عام ١٩٧٥. وخلال الاجتماع تقرر تكوين لجنة خاصة من المتخصصين المهتمين لبحث وتطوير هذه المواصفات . وعين السيد ويليام سوليفان رئيساً لها .

و فى عــام ١٩٧٦ تم نشــر الإمـــدار الأول من هذه المواصــفـات. وبعــدها تم خديثـهـا فى إصــدارات متـتـاليـــة . فى أعـــوام ١٩٧٧. ١٩٧٨ ـ ١٩٨١ ـ ١٩٨٨ ـ ١٩٨٨ ـ ١٩٩٣ . وأخيراً الإصدار التاسع فى عام ٢٠٠١ . وقبته ع لجنة هذه المواصفات بشكل دورى لتحديثها وتطويرها باستمرار . حتى تتواكب مع تطورات ومتطلبات الأسواق العالمية.

ومن المتغيرات التى حدثت خلال السنوات القليلة الماضية. هى زيادة الانجاه نحو استخدام الملفات الإلكترونية الرقمية فى معظم مراحل الإنتاج الطباعى . ومن ثم كان بديهياً أن تقوم اللجنة بإدراج عناصر الإنسيابية الإنتاجية الرقمية ضمن محتويات المواصفات وتفاصيلها . وتوضيح تأثيرها على المنتجات الطباعية النهائية .

خدد هذه المواصفات المسئوليات الختلفة لكل الجهات المشتركة فى عمليات الإنتاج الطباعى . بداية من وكالات الدعاية والإعلان ودور النشر ووصولاً إلى مراكز التجهيزات الطباعية والمطابع .

- و تتضمن هذه المواصفات النقاط التالية ؛
 - كيفية رؤية التجارب والتصميمات.
- جَهيز الملفات (المتن التراكب اللونى التسطير الشبكى الزوايا الشبكية التوازن الرمادى إزالة اللون السفلى تبديل المكون الرمادى).
 - الأفلام النهائية .
 - إنتاج وتبادل الملفات الرقمية.
- التجارب (البروقات) الطباعية على المكنات الطباعية وخارجها.

مع أنواع الأحبار والملونات والأوراق المستخدمة . مع تحديد قيم الكثافات والنماو النقطى والتباين . إلى جانب الدرجات اللونية وتسلسل طباعتها .

- بعض النقاط التي تخص طباعة الجراڤيور.
- دليل لطباعـة الجلات والدوريات بتـقنيـة الليـثـو أوفـسـت الشـريطية.
 - قسم خاص لنقاط مرجعية عامة .
 - تقرير المراقبة عند التطبيق.
 - المراجع والتعريفات والمطبوعات الخاصة بهذه المواصفات.

- مواصفات SNAP

(Specifications for Non-Heatset Advertising Printing)

وهــى خـاصـــة بطباعـة الإعـلانــات والصحف بالأحبـار التى لا تثبـت بـالخرارة . ونشرت للمـرة الأولى في عام ١٩٨٤. ثم تم قديشهــا فــى أعــوام ١٩٨٧. ١٩٨٩. وأخـيراً نشــر إصدار عــام ٢٠٠٠ .

- و تتضمن هذه المواصفات النقاط التالية :
- نقاط دليلية للأصول الطباعية والأفلام مفصولة الألوان (المتن كثافة الأفلام نسب النقاط الشبكية التسطيرات الشبكية التجارب الرؤية). نقاط دليلية للإنتاج الطباعى (الحبر الورق التسلسل اللونى شرائط التحكم الكثافات الحبرية نسخ الأفلام جمهيز الألواح الطباعية).
 - مناقشة للعملية الطباعية.
 - المواصفات القياسية الخاصة بالطباعة.
 - نتائج الاختبارات.
 - الملف الاختباري الرقمي الخاص بهذه المواصفات.
 - اللف الاختباري الرقمي الخاص مؤسسة GATF.
 - المراجسيع .
 - تفسير لبعض الصطلحات والكلمات.

- مقترح مواصفات ShOPS

(Sheetfed Offset Printing Specifications)

اقـترحت مـؤسسـة جاتف هذه المواصـفات التى تعـتمـد على القـياسات الـتى تم حصـرها وجميعها من داخل مـجموعـة من المطابع . حتى تعكس المتغيرات والخصائص الطباعية الموجودة فى الصناعة .

لقد صرحت المؤسسة بأنها سوف تتم قبريتها لوقت معين قبل توزيعها على المطابع بهدف التأكد منها ومن أرقامها .

وسيستخدم هذه المقترحات كل من مصمحى الجرافيك الذين يقومون بتجهيز الملفات الخاصة بالطباعة ، والطباعين الذين يقومون بعمليات الطباعة نفسها .

و هناك بعض الاختـلافات الهـامـة بين هذه المـقـتـرحـات والمواصفات الأخرى الموجودة من قبل. نذكر منها :

- أن الأرقام الخاصة بهذه المواصفات جاءت من خلال العينات الإحصائية التى تم جمعها وقياسها من داخل مجموعة من المطابع الختارة ، والتى تنتج المطبوعات عالية الجودة .
- اشراف مـؤسسة جانف عـليها. وهـى جهـة عالمية مـحايدة لاتنتمى إلى أى شركات خارية .
- سيكون هناك العديد من المشروعات البحثية المستمرة.
 والتي ستقوم بدراسة وفحص الأوجه الختلفة للجودة الطباعية

لتحقيق علاقات متبادلة وصفات فياسية دقيقة. فالهدف هو إيجاد وقديد أصغر مجموعة من المواصفات القياسية التي ستوفر القدر الأقصى من التحكم في العمليات التشغيلية.

إن إختبار هذه المواصفات المقترحة ستحتاج إلى إجراء العديد من الاختبارات والتجارب على المكنات الطباعية قت ظروف تشغيلية مختلفة. إلى جانب إجراء التحليلات اللازمة للنتائج الطباعية الناقجة.

بالإضافة إلى التجارب التى قبرى داخل معامل مؤسسة جاتف نفسها ، سيتم قبرية واختبار هذه المواصفات داخل عدة مطابع قباريسة لتوفيس الآراء والاقتسراحيات والتوصيبات الخياصة بالمستخدمين ، إلى جانب العينات المطبوعية ، لمعامل المؤسسة من الحقل التطبيقي الواقعي .

كـما سـتـجرى الاخـتـبـارات اللازمة على أنــواع الورق والأحبـار المستخدمة داخل معامل اختبار الخامات بالمؤسسة .

المواصفات الأولية المقترحة:

تم التركيز الأولى على السوق الطباعى عالى الجودة . ولذلك فالجموعة الأولى من هذه المواصفات تركزت على خديد المواصفات الخاصة بالطباعة على الورق المغطى اللامع فقط . أما بالنسبسة إلى المواصفات الخناصة بالورق غير المغطى والخامات الأخرى . فستحتاج إلى دراسات ومقترحات منفصلة .

إن طباعـة الليثو أوفـست عالية الجودة تتـم حالياً باستخدام ثلاثة أنواع مختلفة من التسطيـرات الشبكيـة. هي ١٥٠ . ١٧٥ و٠٠٠ خط/ بوصـة . باسـتخدام نـوعين من أنواع الإنسـيـابيـة الإنتاجية . الأولى باستخدام أنظـمة إخراج الأفلام من الكومپيوتر مباشرة . والثـانية باستخدام أنظمة إخـراج الألواح الطباعية من الكومپيوتر مباشرة .

مثالياً سيستم خديد المواصفات الخاصة بكل من الإحتمالات المتاحة بين التسطيرات الشبكية وأنواع الإنسيابية الإنتاجية . لأن كليهما يُؤثر تأثيراً مباشراً على الخصائص الطباعية .

و لكن بسبب عدم وجود أعداد كافية من أنظمة من الكومپيوتر إلى الألواح الطباعية مباشرة خلال فترة الدراسة . تم فقط افتراح المواصفات الخاصة بأنظمة من الكومپيتر إلى الأفلام مباشرة . وهي تتضمن النقاط التالية :

- الكشافات الخاصة بالمناطق المصمنة للألوان التشغيلية الأربعة. مع نسب تفاوتها المسموح بها .
 - الساحة الكلية للتغطية.
 - النمو النقطي مع نسب تفاوته المسموح بها.
 - التباين .
 - التوازن الرمادي في المناطق الشبكية ٢٥٪ ، ٥٠٪ و٧٥٪ .

أ- تصيد الأحيان

كل هذه العناصر فى حالة استخدام ثلاث تسطيرات مختلفة كما سبق أن ذكرنا .

يتضح من الأرقام المنشورة أن المواصفات الخاصة بكثافة المناطق المصمتة وتصيد الأحبار والمساحة الكلية للتغطية . كلها متساوية عند التسطيرات الشبكية الثلاث ، إلا أن مواصفات النمو النقطى والتباين والتوازن الرمادى تختلف حسب التسطيرات الشبكية المستخدمة .

فضلت المؤسسسة استخدام الكثافات الخاصة بمناطق الظلال المتوسطة ، لأنها ستوفر أقصى ثباتية للتوازن الرمادى والرؤية اللونية .

و المؤسسة بصدد الانتهاء من جَهيز المواصفات اللونية الخاصة بالأحبار المستخدمة في طباعة الليثو أوفست . والتي ستنشر في وقت لاحق .

- مواصفات FIPP

(Specification for European Offset Litho Printed Periodicals)

وهى منواصنفات خناصية بالاخباد الدولى للناشنزين والمطابع . وهى أوربينة توازى مواصنفات SWOP الأمريكنية . ولقد تم ننشرها للمرة الأولى في عام ١٩٨٤، وبعدها تم خديثها عدة مرات.

الهددف الرئيسي منها هو إنتماج الأفلام النهائيسة التي ستُستخدم في طباعة الجبلات والدوريات باستخدام طريقة الليثو أوفست.

تتكون هذه المواصفات من النقاط والفقرات التالية:

- مقدمـــة .
- الهدف المنشود من هذه المواصفات.
- تصميم الصفحات وفصل الألوان. (المتن الحروف المعكوسة
- إزالة اللون السفلى وتبديل المكون الرمادي الطباعة الفوقية
 - التوازن الرمادي الخلفيات ذات الألوان الإضافية).
- شبكات الهافتون . (التسطير الشبكى الزوايا الشبكية أشكال النقط الشبكية الشبكات متغيرة التردد) .
 - فصل ألوان الأفلام النهائية.
- التجارب الملونة التفاصيل التقنية . (أنواع الورق الملونات
 - النمو النقطى الكثافات).
- التجارب الملونة على المكنات الطباعية. (شرائط التحكم جَارب جَهيز الألوان طرق تقديم التجارب.

- التجارب الملونة خارج المكنات الطباعية. (أنواع الورق شرائط التحكم إعتبارات عامة) .
 - طرق رؤية الأصول والتجارب.
 - تصنيف القياسات الكثافية.

- مواصفات GRACOL

(General Requirements for Commercial Offset Lithography)

ختوى هذه المتطلبات على الأدلة الختصرة للانتاج الطباعى الليشوغرافى التى تهدف إلى خسين الاتصالات والتعليم في هذه الصناعة وكل المستغلين بها . مع تقليل الهالك في مجال طباعة الليشو أوفست التجارى. والمساعدة على الحفاظ على صناعات الطباعة كقوة تنافسية داخل أسواق الاتصالات العالمية.

ختوى هذه الأدلة على النقاط التالية:

- نقاط دليلية خاصة بمرحلة الطباعة. (التسطير الشبكى تغطية المساحات الكلية كثافة الأحبار النمو النقطى التباس).
 - التخطيط للعمليات الطباعية.
 - مرحلة التصميم.
 - عمليات التقاط الصور.
 - مرحلة تصميم الصفحات.

- التأكد من كل عناصر العملية الطباعية, (الحروف التراكب اللونى أنواع الملفات المقاسات الألوان الإضافية الصور).
- الإضراج (الأفلام التنجارب الألواح من الكومبيوتر إلى
 الألواح مباشرة).
 - الأعمال الطباعية.
 - التجليد والتشطيب.
- الملحق الفنى. (أنواع الملفات القياسات اللونية التجارب الملونة - الورق والخامات - الأحبار - التحكم فى الإنتاج اللونى -الطباعة بأكثر من أربعة ألوان - الطباعة اللامائية).

تم نشرها لأول مرة فى عام ١٩٩١ من قبل لجنة خاصة من إقاد الاتصالات الجرافيكية. ومثلون من GATF وPIR و ومراجعتها عددة مرات حتى تم نشر الإصدار الخامس منها فى عدام ٢٠٠١.

- مواصفات BVD / FOGRA

(Manual for Standardisation of the Offset Printing Process)

تم نشـر هذه المواصفـات من قـبل قسـم التـقنيـة والأبحاث بالاقـاد الألمانى للصناعـات الطبـاعيـة BVD والاقـاد الألمانى لأبحاث الـتقنيـات الطباعيـة FOGRA .

تتكون هذه المواصفات من النقاط التالية :

- المقدمة (الأهداف المراد خقيقه نظرة عامة للمواصفات).
 - كيفية استخدام أجهزة التحكم والرسوم البيانية :
 - استخدام أجهزة قياس الكثافة .
 - أشرطة التحكم .
- قديد النمو النقطى ومساحات النقط الشبكية في الطباعة.
 - المنحنيات الخصائصية .
 - المواصفات القياسية لتجهيز الألواح الطباعية :
 - كيفية خديد دقة التسجيل الخاصة بالألواح.
 - جهيز الألواح في المدى القياسي لخطوط الميكرولاين.
 - أهمية استخدام الأفلام ذات النقاط الصلبة.
 - حفر الألواح متعددة المعادن .
 - أفلام الانتشار والفقد النقطي.
 - خديد المدى التعريضي للألواح الطباعية .

- التوحيد القياسي للطباعة الليثوغرافية:
- الخامات المتشابهة في كل من التجارب والطباعة.
- تقسيم أنواع الورق إلى ثلاثة أقسام حسب درجات النمو النقطي.
 - قيم وتفاوتات النمو النقطي.
 - توازن الألوان في التجارب والطباعة.
- طرق ضبط وتثبيبت قيم النمو النقطى في مرحلتي التجارب والطباعة.
 - قبير الدرجات المصمتة في مرحلتي التجارب والطباعة.
 - التسلسل اللوني القياسي في مرحلتي التجارب والطباعة.
 - طباعة التجارب القياسية.
 - الملحــــق :
 - أسئلة وأجوبة اختبارية.
- القيم القياسية لكثافات شبكات الهافتون والتفاوتات المسموح بها.
 - قائمة الاختصارات.

لا شك أن أياً من هذه المواصفات والمقترحات الخاصة بطباعة الليثو أوفست ستساعد بشكل كبير على خقيق مستوى عالى ثابت وموحد داخل العديد من المطابع . كما أنها ستساهم في المساعدة على زيادة القوة التنافسية لها محلياً وعالمياً .

-الفصل الثالث-

مواصفات الأيزو القياسية

فى مجال صناعات الطباعة

- مواصفات الأيزو القياسية في مجال صناعات الطباعة

بعد أن أحس الجميع بأهمية وضرورة وحيوية تطوير ونشر واستخدام وتطبيق المواصفات القياسية في مجال صناعات الطباعة . بدأت منظمة التوحيد القياسي العالمية والتي أنشئت عام ١٩٤٦ بچنيڤ السويسرية . بتبني هذه الصناعة أيضاً . حيث تم إنشاء لجنة فنية تقنية خاصة بها . وهي اللجنة رقم (١٣٠) . كما سبق إن ذكرنا . وهي من ضمن حوالي ١٨٦ لجنة فنية تقوم بتطوير ونشر المواصفات القياسية الخاصة بالجالات الحياتية الخنافة . حت إشراف ورعاية مجلس إدارة منظمة الأيزو العالمية .

ف هنساك مشلاً اللجنسة رقم (١) الخاصسة بالورق والكرتسون ولسب الورق. واللجنة رقم (٤١) الخاصسة بالتسموير الفوتوغرافي. واللجنة رقم (١٠٠) الخاصسة بالوسسائط المتعددة. واللجنة رقم (١٢١) الخاصة بصناعات التعبئة والتغليف.

و هناك أبضاً:

- المنظمة الدولية للإلكترونيات IEC والتى أنشئت أيضاً
 بچنيف عام ١٩٠٦. وهي تقوم بتطوير المواصفات الخاصة
 بالهندسة الإلكترونية والإلكترونيات.
- الاخحاد الدولس للألوان ICC والذى أنشسىء عمام ١٩٩٣. وهو متخصص بتطوير وإنتاج وتشميع نظام عالمى محايد ومفستوح لأنظمة إدارة الألوان وتقنياتها وعناصرها الختلفة.
- إخاد CIP4 الدولي والذي أنشيء عام ١٩٩٥ ، بغيرض تطوير

وتشجيع التعاون و التكاملَ ما بين العمليات الإنتاجية الخاصة مراحل التجهيزات الطباعية والطباعة والتشطيب الطباعى.

كما أن هناك العديد من المنظمات القومية الحلية التى تقوم بتطوير المواصفات الخاصة بدولها والتى قد تتنااعم بشكل أفضل مع ظروفها الحلية الخاصة بها.

و الهدف الرئيسي للجنة الفنية رقم (١٣٠) الخاصة بصناعات الطباعة. هو التوحيد القياسي للمصطلحات والخصائص وطرق الاختبارات في مجال تقنيات الطباعة وفنون الجرافيك , بداية من الأصول الطباعيسة وتهاية بالمطبوعات الجلدة المشطبة .

و تهتم هذه اللجنة مجالات الجمع والتجهيزات الطباعية والعمليات الطباعية والتجليد والتشطيب الطباعى . علاوة على الأحبار والخامات الأخرى المستخدمة في صناعات الطباعة .

لدى منظمة ISO كما سبق أن ذكرنا, حوالى ۵۵۲ لجنة فرعية وكالم مجموعة عمل قامت حتى بداية العام الماضى بتطوير حوالى ۱۳۵۶ مواصفة دولية ومستند فياسسى موجودة فى حوالى ۲۳۰۱۸ صفحة مكتوبة .

لدى اللجنة الفنية ISO TC 130 مجموعات العمل التالية :

- ا- TC 130/WG 1 الخاصة بالمصطلحات والتعريفات.
- 1- TC 130/WG 2 الخاصة بتبادل معلومات التجهيزات الطباعية.
- ٣ TC 130/WG 3 الخاصة بالتحكم في العمليات والقباسات
 المرتبطة بالتجهيزات الطباعية .

- 4- 4 TC 130/WG 4 الخاصة بالوسائط والخامات.
- ٥- 5 TC 130/WG لخاصة بالأرجونومية والأمن الصناعى.

هذا بالاضافة الى ثلاث مبجموعات عمل مشتركة مع اللجنة الفرعية TC 42 . مجموعة لبحث الخصائص اللونية للكاميرات الرقمية الثابتة . وأخرى لمراجعية سلسلة ISO 5 الخاصة بالقياسات الكثافية . ومجموعة ثالثة خاصة بالمواد المرجعية .

تمركل مواصفة بستة مراحل قبل النشر النهائي لها:

- ١ مرحلة المناقشات الفنية كمقترح جديد (NP) أي New Proposal .
 - اً مرحلة مسودة العمل (WD) أي Working Draft .
- "- مرحلة مسودة اللجنة الفنية (CD) أي Committee Draft .
 - ٥- مرحلة مسودة المواصفة الدولية (DIS)
 - . Draft International Standard
 - ۵- مرحلة مسودة المواصفة الدولية النهائية (FDIS)
 - أى Final Draft International Standard أ
 - 1- مرحلة النشر النهائي (IS)
 - أى Approved International Standard أ
- ولا يتم هذا النشـر النهـائى إلا بعـد موافـقـة نسبـة ٧٥٪ من الأعضاء الناخبين.

قامت هذه اللجنة بنشر ٣٧ مـواصـفـة خـاصـة بصناعـات الطباعة . هـى:

- ISO 2834:1999 (٧ صفحات) وهى خاصة بتجهيز الطبعات الاختبارية الخاصة بأحبار طباعة الليثو أوفست والطباعة البارزة .
- ISO 2835:1974 (1 صـفحات) وهى خاصـة بالمطبـوعـات والأحبار الطباعية تقييم الثباتية الضوئية.
- ISO 2836:1999 (٤ صفحات) وهى خاصة بتبجهيز الطبعات الإختيارية الخاصة بأحبار طباعة الليثو أوفست والطباعة البارزة .
- ISO 2837:1996 (صفحتين) وهي خاصة بالمطبوعات والأحبار الطباعية - تقييم مقاومة المذيبات .
- 1997:1-1997 ISO 2846) وهى خاصـة بألوان وشفافية أطقم أحبـار الطباعة بالألوان التـشغيلية الأربعـة - الجزء الأول - وهو خـاص بالطباعـة الليثـوغرافـية ذات التـغذية بالأفـرخ والبكر الورقى ذات التثبيت الحرارى .
- 180 2846-2:2000 (18 صفحة) وهى خاصـة بألوان وشفافية أطقم أحبار الطباعة بالألوان التشـغيلية الأربعة – الجزء الثانى – وهو خاص بالطباعة الليثوغرافية ذات التثبيت البارد.
- 2846-4:2000 (١٠) صفحة) وهى خاصـة بألوان وشفافية أطقم أحبار الطباعة بالألوان النشـغيلية الأربعة - الجزء الثالث -وهو خاص بالطباعة المسامية .
- ISO 3664:2000 (1. صفحة) وهي خاصة بظروف الرؤية الخاصة بتقنيات الطباعة و التصوير.

- ISO 5776:1983 (٨ صفحات) وهي خاصة برموز تصحيح المتن .
- 10755:1992 (١٦ صفحة) وهى خاصـة بتبادل العلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات الطباعية معلومات الصور اللونة على شريط مغناطيسي .
- ISO 10756:1994 (١٦ صفحة) وهى خاصـة بتبادل المعلومات الرقمـية فى مرحلة التجهيزات معلومات خطـية ملونة على شريط مغناطيسـى.
- 100 10758:1994 (£2 صفحة) وهى خاصـة بتبادل المعلومات الرقـمـية في مـرحلة التـجـهـيزات النقل المباشـر من أنظمـة التجهيزات الرقمية إلى أجهزة النسخ الملونة.
- 100 10759:1994 (13 صفحة) وهى خاصـة بتبادل المعلومات الرقمية فى مرحلة التجهيزات معلومات صور أحادية اللون على شريط مغناطيسى.
- ISO 11084:1993 (٤ صفحات) وهى خاصة بأنظمة ضبط التسجيل للخامات الفوتوغرافية والرقائق والأوراق الجزء الأول خاص بالأنظمة ذات الثلاث ثقوب .
- ISO 11628:2000 (٣ صفحات) وهى خاصة بالمطبوعات والأحبار الطباعية تحديد مقاومة المطبوعات للأحماض.
- 12040:1997 ISO (4 صفحات) وهي خاصة بالمطبوعات والأحبار الطباعية تقييم الثباتية الضوئية باستخدام مصدر ضوئي من الزينون.

- ISO 12218:1997 (11 صفحة) وهي خاصة بالتحكم في العمليات - تجهيز ألواح الليثو أوفست .
- ISO 12634:1996 (٣ صـفحـات) وهى خاصـة بتحـديد تلزج الأحبار العجينية باستخدام جهاز تاكومتر دائرى .
- ISO 12635:1996 (٤ صفحات) وهي خاصة بالألواح الطباعية الليثوغرافية .
- ISO 12636:1998 (٨ صفحات) وهى خاصـة بوسـائط طباعة الليثو أوفسـت المطاطبة .
- ISO 12637-5:2001 (١٤ صفحة) وهي خياصية بمصطلحات فنون الطباعة متعددة اللغات - الجزء الخامس: الطباعة المسامية.
- ISO 12639:1998 (27 صفحة) وهى خاصـة بتبادل المعلومات الرقمية في مرحلة التجـهيزات ملفات تيف لتكنولوچيا الصور TIFF/TT.
- 180 (12640:1997 مضحة) وهى خاصـة بتبادل المعلومات الصـور الملونة الرقـمـيـة فى مـرحلة التـجـهـيـزات مـعلومـات الصـور الملونة القياسية CMYK/SCID .
- ISO 12641:1997 (1-7 صفحة) وهى خاصـة بتبادل المعلومات الرقميـة فى مرحلة التجهيـزات ملفات اختبـارية ملونة خاصة بمعايرة أجهزة المسح الالكتروني .
- ISO 12642:1996 (٣١ صفحة) وهي خاصة بتبادل المعلومات

- الرقيمية في مرحلية التجهيزات معيلومات الإدخيال لتحديد خصائص الطباعة ذات الألوان التشغيلية الأربعة.
- 12644:1996 (١٣ صنفحسة) وهي خياصية بتحسديد الخصائص الريولوچية للأحبار العجينية باستخدام أجهزة قياس اللزوجة ذات القضيب الساقط.
- ISO 12645:1998 (١٠ صفحات) وهي خياصة بالتحكم في عمليات القياس مواد مرجعية لمعايرة المناطق المعتمة لأجهزة قياس الكثافة النافذة .
- 1996-1-1994 (11 صفحة) وهي خاصة بالتحكم في عمليات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطبوعات الجزء الأول طرق وعناصر القياس .
- م 150 12647-2:1996 (١٧ صفحة) وهي خاصة بالتحكم في عمليات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطبوعات الجزء الثاني
 عمليات طباعة الليثو أوفست.
- 100 ISO 12647-3:1998 مضحة) وهي خاصة بالتحكم في عمليات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطبوعات الجزء الثالث طباعة الصحف بتقنيتي طباعة الليثو أوفست ذات التثبيت البارزة.
- 10012-5:2001 (11 صفحة) وهى خاصة بالتحكم في عمليات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطبوعات الجزء الخامس عمليات الطباعة المسامية .

- ISO 13655:1996 (٣٣ صـفحـة) وهى خاصـة بحسباب القياسات الطيفية واللونية للصور الطباعية
- ISO 13656:2000 (10 صفحة) وهى خاصة باستخدام القياسات الكثافية واللونية العاكسة فى التحكم فى العمليات وتقييم التجارب والمطبوعات .
- ISO/TR 13928:1994 (۱۴ صفحة) وهو دليل تطبيقي المواصفات الأبزو 10759 - 10758 - 10756 - 10756 .
- ISO/TR 14672:2000 (١٣ صفحة) وهي خاصة بإحصائبات صور SCID المعرفة في المواصفة رقم 12640
- 14981:2000 (14981:2000 و هي خاصة بالتحكم في العمليات المتطلبات البصرية والهندسية والمترولوچية الخاصة بأجهزة قباس الكثافة العاكسة .
- 15930-1:2001 وهي خاصة بتبادل المعلومات الرقصية
 في مرحلة التجهيزات الطباعية استخدام ملفات البي دي إف الجزء الأول التبادل الكامل باستخدام معلومات CMYK.
 - و هناك مواصفات أخرى في المراحل الختلفة من التطور، هي :
- ISO 2846- في مسرحلة (DIS) وهي خساصة بألوان وشفافية أطقم أحبار الطباعة بالألوان التشغيلية الأربعة - الجزء الثالث - الطباعة الغائرة.
- ISO 2846-5 في مسرحلة (CD) وهي خساصلة بألوان

- وشفافية أطقم أحبار الطباعة بالألوان التشغيلية الأربعة الجزء الخامس – الطباعة الفلكسوجرافية .
- ISO 5776 في مرحلة (WD) وهي مراجعة للمواصفة التي تم نشرها في عام ١٩٨٣ . و هي خاصة برموز بتصحيح المتن
- 2-480 SO ISO ISO في مرحلة (WD) وهي خاصة بأنظمة ضبط التسجيل للخامات الفوتوغرافية والرقائق والأوراق - الجزء الثاني - الألواح الطباعية المعدنية.
- ISO 12637-1 في مرحلة (CD) وهي خاصة بمصطلحات فنون الطباعة منعددة اللغات الجزء الأول المصطلحات الأساسية.
- 2-12637 ISO في مرحلة (WD) وهي خاصة بمصطلحات فنون الطباعة متعددة اللغات الجزء الثاني مصطلحات التجهيزات الطباعية .
- ISO 12637-3 في مرحلة (NP) وهي خاصة بمصطلحات فنون الطباعة متعددة اللغات الجزء الثالث المصطلحات الطباعية.
- ISO 12637-4 في مرحلة (NP) وهي خاصة بمصطلحات فنون الطباعة متعددة اللغات الجنزء الرابع مصطلحات التجليد.
- ISO 12639 في مرحلة (WD) وهي ميراجعية للميواصفية

- التى تم نشرها في عام ١٩٩٨ . وهي خاصة بتبادل المعلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات – ملفات تيف لتكنولوجيا الصور TIFF/IT .
- ISO 12640:2 في مرحلة (CD) وهي خناصة بتبادل المعلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات معلومات الصبور الملائدة القياسية الجزء الثاني XYZ/SCID .
- ISO 12640:3 فى مرحلة (WD) وهى خاصة بتبادل المعلومات الرقمية فى مرحلة التجهيزات معلومات الصور الملونة القياسية CIELAB/SCID.
- ISO 12646 في مبرحلة (CD) وهي خناصية بنائتجنارب الملونة باستخدام شاشات العرض .
- ISO 12647-2 في مرحلة (NP) وهي مراجعة للمواصفة التي تم نشرها في عام ١٩٩٦. وهي خاصة بالتحكم في عمليات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطبوعات الجزء الثاني طباعة الليثو أوفست.
- ISO 12647-4 في مرحلة (WD) وهي خاصـة بالتحكم في عـمليات إنتـاج الفصل اللوني والتـجارب والمطـبوعـات الجزء الرابع طباعة الجراڤيور.
- ISO 12647-6 في مرحلة (WD) وهي خاصبة بالتحكم في علمايات إنتاج الفصل اللوني والتجارب والمطبوعات الجزء السيادس الطباعة الفلكسوجرافية.

- 7-12647 ISO في مرحلة (WD) وهي خاصـة بالتحكم في عـمليات إنتـاج الفصل اللوني والتـجارب والمطـبوعـات - الجزء السابع - العوامل الطباعية المرجعية لتبادل المعلومات الرقمية.
- ISO 12648 فى مرحلة (FDIS) وهى خاصة منطلبات الأمان الخاصة بأنظمة الكنات الطباعية .
- ISO 12649 في مرحلة (WD) وهي خياصية بمتطلبات الأمان الخاصة بأجهزة وأنظمة التجليد والتشطيب.
- ISO 15076 فى مسرحلة (NP) وهى خساصة بستبسادل المعلومات الرقمية فى مرحلة السجهيزات الطباعية مسلفات الخصائص اللونية الدولية.
- ISO 15790 في مرحلة (DIS) وهي خناصة بالقياسيات النافذة والعاكسة المتطلبات المستندية للمواد المرجعية وإجراءات استخدامها وخديد نسبة عدم التأكد من القياسات.
- ISO 15847 في مرحلة (WD) وهي خاصة برموز أنظمة مكنات الطباعة وأنظمة التجليد والتشطيب، متضمنة الأجهزة التكميلية.
- ISO 15929 فى مسرحلة (DIS) وهى خساصة بتسبادل المعلومات الرقمية فى مرحلة التجهيزات الطباعية أساسيات وأدلة استخدام ملفات PDF.
- 2-ISO 15930 في مرحلة (WD) وهي خاصة بتبادل المعلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات الطباعية استخدام ملفات PDF/X2) .

- ISO 15930-3 في مترجلة (CD) وهي خاصة بتتبادل المعلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات الطباعية استخدام ملفات PDF الجزء الثالث التبادل الأعنمي المتنوافق مع الانسيابيات التشغيلية التي تستخدم تقنيات إدارة الألوان.
- ISO 15994 في مبرحلة (CD) وهي خناصية بناخستبار المطبوعات والورق - فحديد قيمة اللمعان البصري .
- 1-150 16044 في مرحلة (WD) وهي خاصة بتبادل المعلومات الرقمية في مرحلة التجهيزات نموذج لهندسة قواعد البيانات وتشفير عناصر التحكم في العمليات والانسيابيات الإنتاجية الجزء الأول نموذج هندسة وهيئة ملفات قواعد البيانات.
- 2-150 16044 في مسرحلة (WD) وهي خساصة بتبادل المعلومات السرقمية في مرحلة التجهيزات نموذج لهندسة قواعد البيانات وتشفير عناصر التحكم في العمليات والانسيابيات الإنتاجية الجزء الثاني وصف عناصر وقواعد بيانات الفنون الجرافيكية .
- ISO 20101 في مرحلة (WD) وهي خاصة بالتحكم في العمليات قياس حجم الخلايا .
- ISO TBD في مرحلة (WD) وهي قاعدة بيانات طيفية
 للعناصر القياسية الخاصة بتقييم الإنتاج اللوني.

و فيما يلى سنقدم ملخصاً سريعاً عن بعض هذه المواصفات:

- 1996:1-1894 ISO وهى خاصة بالتحكم فى عمليات إنتاج الفصل اللونى والتجارب والمطبوعات - الجزء الأول - طرق القياس: ثم نشر الإصدارالأول من هذه المواصفة فى الكتوبر ١٩٩١.

تهدف هذه المواصفة إلى خديد وشرح أدنى عدد من الخصائص المتطلبة لوصف الخواص البصرية والخواص الفنيسة المرتبطة بالتجارب الهافتونية أو المطبوعات النافجية من أطقم الأفلام مفصولة الألوان.

و الأجزاء التاليسة لهذه المواصفة تهدف إلى خديد نفس العناصر ولكن كل جزء خاص بطريقة طباعية معينة.

و تتنضمن هذه المواصفة وصف الخنصائص الأولية فقط. وليست الخصائص الثانوية . والتي منها :

- سمك أفلام الفصل اللوني .
 - جهة مستحلب الأفلام.
- نوعية الأفلام (موجبة أو سلبية).
 - خشونة سطح المستحلب.
 - وجود علامات التسجيل.

و يختص هذا الجيزء الأول من المواصفة بالتعيريفات وطرق القياس فقط . بينما توجد التفاصيل الدقيقة للخصائص الأولية في الأجزاء اللاحقة لها .

وتُوصى هذه المواصفة بأهمية التنجارب الملونة ، وإنتاجها أقرب ما يمكن من المطبوعات النهائية ، بالإضافة إلى أهمية الإنتاج الطباعي بأفرب مضاهاة مكنة للتجارب المتفق عليها .

> بر السياد . ويتكون هذا الجزء من اللواصفة من :

- توضيح الهدف منها .
 - المراجع المعيارية.
- التعريفات , وهي تتكون من ٤٧ تعريف مختلف .
- المتطلبات، وهي خاصة بالأفلام مفصولة الألوان والمطبوعات.
- طرق الاختبارات، وهى تتكون من ستة اختبارات مختلفة. هى: الزوايا الشبكية - قيم الدرجات الشبكية على الأفلام والمطبوع -قياسات لونيسة وكشافية - قيم النمو النقطى على المطبوع -اللمعان - قياسات طيفية.

هذا بالإضافة إلى ثلاثة مسلاحة مسختلفة الأولى عن تقاريس الخواص والثانية عن كيفية خديد خواص الجودة الخاصة بالنقاط الشبكية الموجودة على الأفلام مفصولة الألوان أما الثالثة فهي عن المراجع المستخدمة .

- -- 15012647-2:1996 وهي خاصة بالتحكم في عمليات إنتاج الفيصل اللوني والتجيارب والمطبوعيات الجزء الثناني عمليات طباعة اللبثو أوفيدت :
 - تم نيشر الإصدار الأول من هذه المواصفة في الديستمبر ١٩٩٦ .
- يركز هذا الجنزء على طريقة طبناعة الليشو أوفست المستوية. وهي تتكون من الأجزاء التالية،
- توضيح الهدف والغرض من هذه المواصفة . وأنها تغطى كل المراحل الإنتاجية. بداية من الفصل اللوني. ومروراً بمراحل قجهيز الألواح وإنتاج التجارب الطباعية والمطبوعات . ووصولاً في النهاية إلى مراحل التجليد والتشطيب النهائي .
 - المراجع المعيارسة .
 - ستة تعريفات مختلفة .
- المتطلبات الختلفة الخاصة بإنتاج الأفلام مفصولة الألوان
 (٧ متطلبات) . والمطبوعات (٨ متطلبات) .
- طرق القياس . مع التركيز على قيم الدرجات الظلية والزيادة فيها على المطبوعات النهائية .
 - هذا إلى جانب أربعة ملاحق .هــى:
 - ١-:طرق عُديد ألوان الأحبار.على أنواع الورق الختلفة .
 - ا- ألوان أطقم الأحبار المقاسنة خت ظروف غير معيارية.

٣- اعتماد نسبة النزيادة فى الدرجات الظلية على التسطيرات
 الشبكية الختلفة.

٤- المراجع المستخدمة.

تقوم هذه المواصفة بتقسيم وتصنيف أنواع الورق إلى خمسة أنواع رئيسية هي :

- ورق مغطى لامع ، خالى من الخشب .
- ورق مغطى مطفى . خالى من الخشب .
 - ورق مغطى لامع , ويب .
 - ورق غير مغطى ، أبيض .
 - ورق غير مغطى ، مائل إلى الاصفرار .

كما أنها خدد نسبة التفاوت المسموح بها في الاختلافات اللونية (ΔΕ*) للاختلافات اللونيـة أثناء العملية الطباعية الواحدة بين الأفرخ المطبوعة وبعضها البعض، فهي.

- (١) للون الأسود.
- (٢,٥) للون السيان .
- (٤) للون الماجنتا.
- (٣) للون الأصفر.

أما بخصوص نسب التفاوت المسموح به للحيود اللوني للمطبوعات النهائية عن التجربة المتفق عليها . فهي :

- (٤) للون الأسود .
- (٥) للون السيان .
- (٨) للون الماجنتا.
- (٦) للون الأصفر.

كما خدد هذه المواصفة نسب النمو النقطى الخيتلفة الموصى بها عند الدرجة الشبكية ٥٠٪ :

- عند طباعة الجسلات بالطرق الطباعية ذات التغسذية بالويب باستخدام ورق مغطى ١٩٪ كحد أقصى مع الألواح الطباعية السالية .
- فى حالة الطباعة التجارية باستخدام ألواح طباعية موجبة وورق مغطى لامع ومطفى خالى من الخشب , يوصى بنسبة نمو نقطى ١٧٪ كحد أقصى .

أما مع الورق المغطى الـلامع . في وصى بنسبة ١٩٪ كـحـد أقصى. ومع الورق غير المغطى ٢٣٪ .

تعبر كل هذه النسب والقيم عن تلك النسب الخاصة بالألوان التشغيلية الثلاثة (سيان , ماچنتا , أصفر) , أما بالنسبة لقيم اللون الأسود فهى تكون أعلى منها بحوالى من ٢ إلى ٣ ٪ .

و خدد المواصفة أيضاً نسب التفاوت المسموح بها لقيم النمو النفطى الخاصة بالمطبوعات النهائية. وهي:

- ٣٪ للاختلاف بين المطبوعات والتجارب المتفق عليها في

الدرجات الشبكية من ٤٠ إلى ٥٠٪. و١٪ في الدرجات الشبكية من ٧٥ إلى ٨٠٪

- ٤٪ للاختلاف بين المطبوعات وبعضها البعض فى الدرجات الشبكية من ٧٠ إلى ٥٠٪.

أبضاً قامت هذه المواصفات بتحديد القيم المثلى للكثافات الطباعية على التصنيفات الخمسة الختلفة للورق.

فمنلاً عند الطباعة على ورق مغطى لامع خالى من الخشب. يوصى باستخدام القيم التالية. والتى تتخصصن كمثافات الورق نفسه. أى يدون تصفير القياس على سطح الورق :

- ١,٥٢ مع اللون السيان .
- ١,٤٧ مع اللون الماجنتا .
- ١,٤١ مع اللون الأصفر.
- ١,٦٢ مع اللون الأسود .

أما عند الطباعة على الورق غيسر المغطى. فيوصى باستخدام القيم الكثافية التالية. والتى تتضمن كثافات الورق نفسه. أى بدون تصفير القياس على سطح الورق:

- ١٠٠٠ مع اللون السيان .
- ٠٩٠ مع اللون الماجنتا .
- ٠,٨٨ مع اللون الأصفر.
- ١,١٠ مع اللون الأسود .

- إجراءات و قياسات ضبط الجودة الطباعية

هناك العديد من القياسات الطباعية التى تستخدم فى عمليات رقبابة وضبط الجودة أثناء المراحل الإنتاجية الختلفة للمطبوعات, بداية من رقابة جودة الخامات. ومروراً برقابة الجودة خلال مراحل التجهيزات الطباعية والطباعة. ووصولاً إلى مراحل التشطيب والتجليد النهائى.

و فيما يلى ملخصاً سريعاً لأهم مراحل وقياسات رقابة الجودة أثناء المراحل الإنتاجية الختلفة :

- قياسات رقابة الجودة الخاصة بالخامات الطباعية الرئيسية :
 - قياس بعض أهم خواص الأحبار عند شرائها مثل خواص:
 - اللزوجة.
 - التلزج.
 - اللسون .
 - اللمعان .
 - الطـول .
- بعض خـصائص المقاومـة حـسب الاسـتخـدام النهـائي للمطبوعات , مثل مقاومة الضوء أو الماء أو الحرارة .
 - قياس بعض أهم خواص الورق عند شرائه مثل خواص:
 - الوزن .

- اللون .
- درجة البياض.
 - -- السمك .
 - اجاه الألباف.
- الرطوبة النسبية ،
- قياس بعض أهم خواص الألواح الطباعية عند شرائها مثل خواص:
 - السمك .
 - المقاس .
 - دقة التسجيل.
 - الحساسية الضوئية والطيفية.
 - قياس بعض أهم خواص الأفلام عند شرائها مثل خواص:
 - الكثافة.
 - المقاس .
 - الحساسية الضوئية والطيفية .
- رقابة الجودة و القياسات الخاصة بمرحلة التجهيزات الطباعية :
- ضبط ومعايرة شاشات العرض. والمعايرة هنا بمعنى إرجاع الشاشات إلى الحالة المثالية لها . وهي الحالة التي أنتجت بها من المصنع .

- ضبط ومعايرة الأجهزة والأنظمة الختلفة. مثل الماسحات الإلكترونية وأنظمة الإخراج المباشر للأفلام والألواح من الحاسبات.
- استخدام التجارب الملونة وأحادية اللون الخاصة بالمونتاج النهائي أو الملفات الرقمية النهائية . مع تقنيات إدارة الألوان . وذلك قبل إخراج الأفلام أو الألواح النهائية .
- استخدام أشرطة التدريج الرمادى الخاصة برقابة جودة وضبط أزمنة تعريض الأفلام .
- استخدام أشرطة الميكرولاين الخاصة برقابة الجودة وضبط أزمنة تعريض الألواح الطباعية.
- استخدام تقنيات وبرامج إدارة الألوان خلال المراحل الانتاجية الختلفة.
- استخدام أجهزة قياس الكثافة (النافذة والعاكسة) لقياس كثافات ونسب الدرجات الشبكية والنمو النقطى على الأفلام والألواح المنتجة قبل إرسالها إلى المراحل الإنتاجية التالية.
 - رقابة الجودة و القياسات الخاصة بمرحلة الطباعة :
 - ضبط ومعايرة الكنات الطباعية.
 - إجراء الصيانة الوقائية للمكنات بانتظام.
 - استخدام أشرطة التحكم الخاصة برقابة الجودة الطباعية .
- استخدام أجهزة قياس الكثافة للتحكم في كثافة وسمك

الفيلام، الخيسري. مع محياؤلة خَفيق المواصفيات القيباسية مثل. مواصفة 2-1264 ISO . في حالة طباعة الليثو اوفسيت وذلك.عن طريق قياس:

- الكثاف ــــة :

إن الكثافة المنعكسة لأى مطبوع هى مقياس لكمية الحبر أو مسحوق التونر الموضوعة على الورق أو أية خامة طباعية داخل المكنة الطباعية , وبما أن الكثافة المصمتة هى نسبة امتصاص الضوء من قبل فيلم الحبر أو مسحوق التونر , فإنه كلما زاد سُمك الطبقة اندادت قراءات الكثافة.

- النمو النقطي:

النمبو النقطي هيو مقيباس الاختتلاف في منسباحة النقط الشبكية من الفيلم أو الملف الرقمي إلى المطبوع .

ويتم قياس النمو النقطى باستخدام المعادلة التالية:

Apparent Dot Area =
$$(\frac{1 - 10 - Dt}{1 - 10 - Ds}) \times 100$$

حيث إن Dt = كثافة البقعة الشبكية - كثافة الخامة.

وDs = كثافة البقعة المصمتة لنفس اللون.

كما يُكُنن أيضاً، قنياس التصيد والتبياين الخالص بالمطبوعات بإنستخدام نفس أجهزة، قنياس الكثافات اللعاكسة. والمعادلات التالية:

استخدام أنجهزة قياس الألنوان للتحكم في درجة لون الفيلم الخبري, مع محاولة خقيق المواصفات القياسية مثل مواصفة ISO 12647-2. في حالة طباعة الليثو اوفست وذلك عن طريق قياس القيم اللونية *L*C*h و*L*C*h ولا الدى اللوني الخاص بالأحبار ودرجات انعكاساتها الطيفية.

ورغم توضيح المتادلات التى تُستخدم فى الفياسات الطباعية. إلا أن أجهزة قيساس الكثافة واللون الحديثة تقوم حالياً بتنفيذ هذه القياسات وحساباتها بشكل كامل الآلية وبسرعة وكفاءة تامتين. حيث إن الميكروكومپيوترات والإلكترونيات الموجودة داخلها مبرمجة بختلف المعادلات المطلوبة. كما أنها تقوم بعرض النتائج مباشرة على شاشاتها الصغيرة أو على شاشات العرض الخاصة بالحاسبات التى يمكن توصيلها بها . ومن ثم فهى تلغى الحاجة لإجراء حسابات طوبلة ومجهدة .

ــ رقابة الجودة و القياسات الخناصة بمرحلة التشطيب و التجليد الطباعي:

- ضبط ومعايرة المكنات والأنظمة المستخدمة.
 - استخدام الخامات الصحيحة والمناسبة.
- الاشتراك مع قسم التجهيزات الطباعية في تحديد متطلبات العملية الطباعية والمطبوع النهائي، والإلتزام بها.
 - اختبار المنتجات النهائية ومدى مقاومتها وجودتها .
- مراجعة وفرز المطبوعات والمنتجات النهائية قبل تسليمها إلى
 العملاء.

— الفصل الرابخ ق مواصفة الأيسزو ٢-٢١٤٧

- تطبيق مواصفة الأيــزو ٢-١٢٦٤٧ لأول مــرة في مصــر

من أجل تأكيد إمكانية وسهولة تنفيذ وتطبيق مواصفات الأيزو الختلفة والسابق ذكرها على صفحات هذا الكتيب داخل مصر والوطن العربى، قمنا بعمل قربة عملية تطبيقية لأول مرة فى مصر. لتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بطباعة الليثو أوفست. وذلك خلال عامى ١٩٩٨ و١٩٩٩، وفيما يلى نقدم بعض تفاصيل ونتائج هذه التجربة التى كانت حينذاك الأولى من نوعها على أرض الكنانة.

بدأت التجربة بجمع العديد من المطبوعات الختلفة المطبوعة على ورق مخطى عالى اللمعان . من عدد ١٢ مطبعة من القطاعين الخاص والعام . ثم تم قياس الكثافة والنمو النقطى الخاص بالأربعة ألوان التشغيلية الرئيسية . السيان والماچنتا والأصفر والأسود . بالإضافة إلى الدرجات اللونية الخاصة بالألوان الأخرق والأحمر والأخضر .

بعد خديد متوسط قيم هذه القياسات التى تم جمعها من المطابع الختلفة. تم إعتبارها قيماً متوسطة للسوق الطباعى الخاص بجمهورية مصر العربية. حيث أننا حرصنا على اختيار هذه المطابع إحصائياً من حيث الحجم ومستوى الجودة ونوعية المكنات والموقع الجغرافي بشكل يجعلها تكون مثلاً جيداً لمعظم المطابع المصرية.


بعد ذلك قمنا بطباعة عدة مطبوعات باستخدام هذه القيم المتوسطة داخل إحدى مطابع القطاع الخاص . وتم قياس حوالي ١٠٠ عينة مطبوعة . وقم خديد القيم المتوسطة للكثافة والنمو النقطى ودرجات الألوان . والتي كانت متوافقة تماماً مع القيم المتوسطة التي وجُدت من قبل داخل المطابع الـ ١٢ الختلفة .

تم قياس الكثافة والنمو النقطى باستخدام جهاز جريتاج دى ١٩٦ لقياس الكثافة ، أما الدرجات اللونية فلقد تم قياسها باستخدام جهاز جريتاج سپيكترولينو بزاوية رؤية ١ ودرجة إضاءة دى ٥٠ .

بعـد ذلك تم مـقارنة هذه الـقيم المتـوسطة المقـاسـة مع تلك الخـاصـة بالمواصـفة القـياسـيـة الأيزو ١٢٦٤٧ الخاصـة بطباعـة الليثو أوفسـت , ومنها إتضح الآتى :

اختلافات الكثافة:


بالنسبة للونى الماچنتا والأصفر . كانت الاختلافات أقل من تلك الخاصة بلونى السيان والأسود . كما هو مبين بالرسم البياني .




و الاختلاف الأكبر كان فى اللون الأسود. وعموماً كانت درجات الكثافة المتوسطة الخاصة بالسوق المصرى أقل من مثيلاتها فى المواصفة القياسية الأيزو 1-١٢١٤٧.

اختلافات النمو النقطى:


فى المنطقة الشبكية ٢٥٪ كان الاختلاف بين قيم النمو النقطى المتوسطة الخاصة بالسنوق المصرى وتلك الخاصة بالمواصفات القياسية على النحو التالى:



أما في المنطقة الشبكية ٥٠٪ فكانت كالآتي:



و في منطقة ٧٥٪ كانت كالأتي :




التضيح : من النقائج السبابقة : أن قيم اللغمو الثقطي في منطقة : 3 7٪ . كنانت : كلها أقل من تلك الموصى بهنا في اللواصيفة اللقيناسية التعللية الأيزو ٢ - ١٢٦٤٧ .

أمنا، في منطقة ، ٥٠٪ فكانت كيل الفيم أيضياً أقبل من تلك الخناصة بالمواقع من الله الخناصة بالمواقع من الله الخناصة والمواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقعة .

وفي منطقية (٧٥٪ كانت قيم النيمو التقطي الخياصية بلوني الماجنتا والأصفر داخيل المدى المسيموح به في المواصفة . بينما كانت قيريبة جداً من القيم كانت قيريبة جداً من القيم الصغرى المواصفة .

اختلافات الدرجات اللونية:

بالنسبة لقيم الدرجات اللونية، فكانت الاختلافات الخاصة بها كالآتى :




اتضح من القياسات أن المواصفة القياسية لديها مدى أوسع في المنطقة من الأصفر إلى الأخضر، ومن الأزرق إلى الماچنتا.


و كل قياسات الاختلافات اللونية كانت أعلى من الحد الأقصى المسموح به . وهو ΛΕ* ، والاختلاف الأكبر كان للونى الأصفر والأخضر.

و بما أن معظم قيم الكثافات والنمو النقطى كانت أقل من تلك الموصى بها بالمواصفة القياسية الأيزو ٢-١٢١٤٧, ومن أجل الوصول إلى هذه القيم . كان لابد من زيادة الكثافة أثناء الطباعة بنسية حوالى ٢٥٪ للون السيان . ١٥٪ للون الماچنتا . ٢١٪ للون الأصفر ٣٦٪ للون الأسود . وهذه الزيادات لم تؤثر سلبياً على قيم النمو النقطى بل ساعدت على زيادتها واقترابها من مثيلاتها الموصى بها في المواصفة القياسية . و بالفعل تم إعادة طباعة نفس المطبوعات باستخدام القيم الكثافية الجديدة الأعلى والخاصة بالمواصفة . داخل نفس المطبعة وباستخدام نفس المكنات الطباعية والأحبار والورق والعمالة .


و بعد قياس هذه العينات الجديدة ، اتضح أن قيم الكثافة كانت قريبة جداً من تلك الموصى بها في المواصفة ، كما هو موضح بالرسم البياني ، وكانت الاختلافات منخفضة ومسموح بها في كل الألوان ماعدا اللون الأصفر والذي وصل إلى ٩٪ .




أمـا بالنسبـة إلى النمـو النقطى ، فكانت الاخـتـلافـات على النحو التالى: في المنطقة الشبكية 10٪ :



أما في المنطقة الشبكية ٥٠٪ فكانت كالآتي:




و في منطقة ٧٥٪ كانت كالآتي:



و مما سبق اتضح أنه فى منطقة 70٪ كانت قيم لونى الماچنتا والأصفر متساويان للقيم الصغرى الخاصة بالمواصفة ، واللون الأسيان كان داخل المدى المسموح به ، أما اللون الأسود فلقد كان أقل من الموصى به ، فى منطقة ٥٠٪. كانت كل القيم داخل المدى المسموح به ، ما عدا قيم اللون السيان ، والتى كانت أعلى . ونفس الشيء كان فى منطقة ٧٥٪ ، ما عدا أن اللون الماچنتا كان

متساوياً مع الحد الأعلى للمدى الخاص بالمواصفة .

و الاختلافات الخاصة بالدرجات اللونية كانت منخفضة. واقترب نطاق المدى اللونى للمطبوعات مع نطاق المدى اللونى للمواصفة القياسية الأيزو ١١٦٤٧٠. كما هو مبين بالرسم.



ما سبق يتضح مدى أهمية استخدام قيم المواصفة القياسية الأبزو ا-١٢١٤٧ كقيم مرجعية لنا في طباعة الليثو أوفست. وأنه مع تطبيق القيم الموصى بها للكثافات الحبرية . نحصل على نتائج إيجابية في كل من النمو النقطى ودرجات الألوان .

و هكذا بحد أن تطبيق وتنفيذ توصيات المواصفات القياسية العالية ليست صعبة أو مستحيلة . وإنما شتاج إلى رغبة فى شقيقها والتزام بقيمها ونسب تفاوتها المسموح به و لاشك أن تواجد وتطبيق معايرة المكنات والأجهزة جنباً إلى جنب مع معايرة العمليات الإنتاجية نفسها. يُودى فى النهائية إلى إنتاج المطبوعات النهائية بأعلى مستويات الجودة والتى تضاهى نفس مستويات الجودة الطباعية العالمية .

- الفصل الخامس

بعض الأجهزة والأنظمة الخاصة بقياسات ضبط الجودة الطباعية

– بعض الأجهزة والأنظمة الخاصــة بقياسات ضبط الجودة الطباعية

هناك العديد من الإجراءات و العمليات التى لابد من إتباعها للحصول على الجودة الطباعية العالية للمطبوعات النهائية. ومن أول هذه الإجراءات هى معايرة كل الأجهزة والأنظمة التى يتم إستخدامها فى المراحل الإنتاجية الختلفة . والمعايرة فى مفهومها البسيط هى إعادة الجهاز أو النظام إلى حالته المثالية القياسية . أى إلى الحالة التى كان قد خرج بها من المصنع .

ومن أجل التأكد من خقيق المواصفات القياسية وتفاصيلها . ورقابة الجودة والتحكم فيها وقياسها خلال كل مراحل الإنتاج الطباعي . لابد من استخدام الأجهزة والأنظمة الخاصة بذلك . وسنقدم في هذا الفصل نبذة سريعة ومختصرة عن بعض هذه الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إجراء قياسات رقابة الجودة الطباعية والتحكم فيها. - أولاً ؛ الأجهزة و الأنظمة المستخدمة خارج الخطوط الإنتاجية :

- أجهزة قياس الكثافة النافذة :

هى أجهزة خاصة بقياس الكثافة النافذة على الأفلام الموجبة والسالبة الشفافة ، إلى جانب المطبوعات والبروڤات الشفافة والشفافيات أحادية اللون والملونة .



Courtesy of GretagMacbeth

تستطيع هذه الأجهزة أيضاً قياس التباين والمدى الكثافى ونسب النقط الشبكية الختلفة والنمو النقطى، وختوى معظمها على شاشات لعرض النتائج الختلفة مباشرة عليها ، كما يمكن توصيلها بأجهزة الكومييوتر ، تعرض وتخزين وقليل النتائج عليها مباشرة وبكل سهولة وسرعة.

ولهذه الأجهزة العديد من الخصائص ، منها:

- المدى الكثافي المقاس بين (٠) إلى (۵) أو (١).
- المدى الشبكى للنقاط الشبكية المقاسة بين (٠٪) إلى (١٠٠٪).

- فتحات القياس المتاحة من (و الله ٣ ملم ، مع إمكانية الحصول على مقاسات أخرى حسب الإحتياج والطلب.
 - أقصى سمك للمنتجات المقاسة تصل إلى حوالي ١٥ ملم.

- أجهزة قياس الكثافة العاكسة :

هى أجهزة خاصة بقياس الكثافة العاكسة على الأصول العاكسة والمطبوعات والبروقات والصور الفوتوغرافية أحادية اللون والملونة.



Courtesy of X-Rite

تستطيع هذه الأجهزة أيضاً قياس التباين والدى الكثافى ونسب وأحجام النقط الشبكية الختلفة والنصو النقطى ، إلى جانب التوازن الرمادى والدرجة الرمادية والخطأ اللونى والتصيد. وقتوى معظمها على شاشات لعرض النتائج الختلفة مباشرة عليها ، كما يمكن توصيلها بأجهزة الكومپيوتر ، لعرض وتخزين وقليل النتائج عليها مباشرة وبكل سهولة وسرعة.

ولهذه الأجهزة العديد من الخصائص، منها:

- المدى الكثافي المقاس بين (٠) إلى (١) أو (٢,٥).
- فتحات القياس من ٣,٤ إلى ٣,٦ ملم ، مع إمكانية الحصول على مقاسات أخرى حسب الإحتياج والطلب.
 - زمن القياس يتراوح بين ٠,٨ إلى ١,٤ من الثانية.
- تأتى بمجموعة من الفلاتر الختلفة والتى يتم استخدامها حسب المنتجات المقاسة ومتطلبات القياس.

- أجهزة قياس الألواح الطباعية :

هى أجهزة خاصة بقياس الكثافة على الألواح الطباعية مباشرة، وهى حيوية جداً مع أنظمة من الكومپيوتر إلى الألواح الطباعية مباشرة، تستطيع هذه الأجهزة أيضاً قياس التباين والمدى الكثافى ونسب وأحجام النقط الشبكية الختلفة والنمو النقطى، إلى جانب التسطيرات والزوايا الشبكية، وقتوى معظمها على شاشات لعرض أشكال النقط الشبكية والنتائج الختلفة مباشرة عليها، كما بمكن توصيلها بأجهزة الكومپيوتر، لعرض وتخزين وقليل النتائج عليها مباشرة وبكل سهولة وسرعة.



Courtesy of GretagMacbeth

ولهذه الأجهزة العديد من الخصائص، منها:

- إمكانية القياس على الألواح الموجبة والسالبة.
 - إمكانية القياس على الأفلام والورق أيضاً.
 - زمن القياس حوالي ١,٥ ثانية.
- تصل دقة التسجيل الخاصة بالكاميرا إلى ٣٨٥ × ٢٨٨ يبكسل.

- أجهزة قياس القيم اللونية :

هي أجهزة خاصة بقياس القيم اللونية مثل *ΔE و*«L*α*b والإختالافات اللونية ΔΕ ، والانعكاسات الطيفية الخاصة بالمطبوعات والبروقات اللونة ، إلى جانب المنتجات الملونة الختلفة وشاشات العرض الملونة متستطيع هذه الأجهزة أيضاً قياس الكثافة وأحجام النقط الشبكية الختلفة والنمو النقطي ، الى جانب التصيد والتباين الطباعي. وختوى معظمها على شاشات لعرض النتائج الختلفة مباشرة عليها ، كما يمكن توصيلها بأجهزة الكومپيوتر ، لعرض وتخرين وخليل النتائج عليها مباشرة وبكل سهولة وسرعة.



Courtesy of GretagMacbeth

ولهذه الأجهزة العديد من الخصائص . منها:

- مدى الأطوال الموجية من ٣٧٠ إلى ٧٣٠ نانومتر.
- فترات ومواقع الأطوال الموجية المقاسمة من ١٠ إلى ٥ نانومتر.
 - فتحة القياس من ٢ و ٤ إلى ١ ملم.
- القدرة على قياس الأصول العاكسة والشفافة والشعة.



Courtesy of GretagMacbeth

- أجهزة قياس الكثافة و القيم اللونية معاً :

ظهرت هذه النوعية من الأجهزة لتوفير التكلفة للمطابع . حيث يمكن قياس كل العناصر والمنتجات باستخدام جهاز واحد مشترك . يقوم بكل وظائف أجهزة قياس الكثافة واللون معاً .



وظهرت بعض الأجهزة التى تستطيع القيام بالقياسات بطريقة آلية سريعة دون أن قتاج إلى تشغيل يدوى ومراقبة من قبل المستخدم، ولاشك أن مثل هذه الأجهزة قد ساعدت كثيراً على إجراء العديد من القياسات الختلفة بكل سهولة وسرعة وكفاءة، دون أن تؤثر سلبياً على إنتاجية المستخدم، لاسيما في حالة القياسات اللونية الطويلة والعديدة الخاصة بإنتاج الملفات الخصائصية الخاصة بتقنيات إدارة الألوان.



Courtesy of GretagMacbeth



- البرامج التشغيلية الخاصة بالقياسات:

هناك العديد من البرامج التشغيلية الختلفة التى تعمل جنباً إلى جنب مع هذه الأجهزة الختلفة , وتساعد المستخدم على سرعة وسهولة الحصول على النتائج الختلفة وقليلها بكل كفاءة ودقة. من أشهر هذه البرامج تلك الخاصة بالتحكم فى تشغيل الأجهزة وخليل نتائجها لاسيما مع تقنيات الإدارة اللونية وخلط الأحبار والانسيابيات الإنتاجية الرقمية كاملة الآلية.

- ثانياً : الأجهزة و الأنظمة الملحقة بالخطوط الإنتاجية :

كانت شركة هايدلبرج من أولى السشركات التى أنتجت أنظمة خاصة بالتحكم فى الإنتاج الطباعى ورقابة جودتها باستخدام الكومپيوتر, و كانت هذه الأنظمة تعرف باسم CPC وهى اختصار .Computer Print Control



Courtesy of Heidelberg

حتى فعرة قريبة كانت للشركة ١٢ نظاماً مختلفاً من هذه الأنظمة مصنفة خت ثلاث مجموعات رئيسية . كالآتى :

- (١) أنظمة للتحكم في تشغيل المكنات:
 - نظام CP 2000.
 - نظام CPTronic.
 - نظام CPC 1-0X.
- (١) أنظمة للتحكم في الجودة الطباعية وقياسها:
 - نظام CPC 21.
 - نظام CPC 22.
 - نظام CPC 23.
 - نظام CPC 24-
 - نظام CPC 31
 - نظام CPC 41.
 - نظام CPC 42.
 - (٣) أنظمة المعلومات:
 - نظام CPC 32.
 - نظام CPC 51.

وفيما يلى نقدم نبذة مختصرة عن هذه الأنظمة:

(١) أنظمة للتحكم في تشغيل الكنات:

- نظام CP 2000 -

هو نظام للتحكم في تشغيل المكنات الطباعية وإجراء كل التضبيطات الأساسية عليها عن طريق شاشة عرض لمسية.

كما بكن إرسال المعلومات الخاصة بتطلبات التحبير الخاصة بالعمليات الطباعية من نظام 22 CPC مباشرة من خلال شبكة إثرنت إلى نظام 2000 CP.

- نظام CPTronic -

هو نظام لتشغيل المكنات الطباعية والتحكم فى تشغيلها . مع تشخيص العيوب والشاكل .

ظهر هذا النظام منذ عام ١٩٨٩.

- نظام CPC 1-0X :

هو نظام للتحكم في التحبير وضبط التسجيل الطباعي عن بعد. وظهر منه أربعة طرز مختلفة . هي:

- طراز CPC 1-01 : وهو النظام الأساسي.
- طراز CPC 1-02 : وهو النظام الأسلسى + ذاكسرة + حاسوب + كاسيت + قلم ضوئى.
- طراز CPC 1-03 : وهو نظام CPC 1-03 + شبكة توصيل بنظام CPC 21 .
- طراز CPC 1-04 : وهو نظام CPC 1-03 + نظام CPC 1-04 :

كل منطقة خبيرية لها عرض ٣١,٥ ملم ، وأقصى مساحة بين إسطوانة مستودع الحبر والسلاح تصل إلى ١,٥٠ ملم ، ويمكن تقسيم هذه الفتحة إلى ١٦ قسم (أى أن كل قسم أو خطوة تمثل ٣٠,٠ ملم) ، وعند استخدام إختيار النضبط الدقيق للتحبير . يمكن تقسيم كل منطقة من هذه المناطق الـ١١ إلى ٣١ قسم أو خطوة (أى أن كل قسم أو خطوة تمثل ٢٠٠١ ملم) . وبهذا يصل دقة ضبط سمك فيلم الحبر إلى واحد من الألف من الملليمتر .

(١) أنظمة للتحكم في الجودة الطباعية و قياسها :

- نظام CPC 21 -


هو نظام للتحكم فى الجودة الطباعية عن طريق إجراء القياسات الطيفية للألوان التشغيلية الأربعة و الألوان الخاصة. الستخدام جهاز قياس الطيف المرئى ، والذى يقوم بقياس أشرطة التحكم اللونى التى يتم طباعتها على الأفرخ . لدى النظام أيضاً إمكانات قياس الكثافة والنمو النقطى والتصيد وغيرها من الخصائص الطباعية المهمة للمطبوعات الختلفة.



Courtesy of Heidelberg

- نظام CPC 22 -

هو نظام للتجارب الطباعية , يقوم بالترقيم الآلى لتسلسل الأفرخ المطبوعة. فالعامل يحدد العدد المطلوب عنده سحب فرخ من المكنة لإجراء القياسات عليها , فمثلاً إذا حدد السحب كل من فرخ , فإن النظام سيصدر إشارة صوتية للتنبيه بسحب الفرخ, فيقوم العامل بسحبه وترقيمه باستخدام النظام , والذي يقوم بطباعة الرقم المسلسل آلياً على الفرخ.



- نظام CPC 23 :

هو نظام للتحكم فى الصورة الطباعية آلياً وفى خط إنتاجى واحد أثناء التشغيل . وذلك عن طريق تكسير الصورة الى ١٫١ مليون نقيطة لفرخ بمقاس ٧٠ × ١٠٠ سم . ثم مسحها لونياً باستخدام حساسات CCD وتكبيرها على شاشة العرض .

ومقارنة القراءات الخناصة بهنا مع تلك المطلوبة ، وقيناس نسبة الـــــ CPC التغيير المطلوب مع إجراء اللازم آلينًا عن طريق أنظمت الـــــ الأخرى المساعدة ، كل هذا دون الخاجة إلى أشرطة التحكم اللوني. كما يمكن للنظام الكشف عن النمش الطباعي على الأفرخ المطبوعة.

- نظام CPC 24 -

هو نظام للتحكم فى جودة الصورة الطباعية ، إلى جانب تنفيذ عمليات إدارة الألوان على المكنة نفسها (PCM اختصار Print Colour Management), وذلك عن طريق قياس ١٦٠,٠٠٠ نقطة فى المناطق الطباعية الموجودة على الفرخ الطباعي بأكمله فى حوالى ٣٠ ثانية فقط ، دون الحاجة إلى أشرطة التحكم اللونى .

- نظام CPC 31

هو نظام لمسح الألواح الطباعية ضوئياً من أجل قديد كميات التحبير المطلوبة لكل منطقة خبيرية.

لدى النظام ۱۲ حسساس ضوئى فى صف واحد رأسى . يقومون بقياس الفرخ فى ۳۲ نقطة عرضية (حسب المناطق التحبيرية الموجودة على المكنة الطباعية) . وهكذا فإن فرخ بمقاس ۷۰ × ١٠٠ سم يتم تقسيمه إلى ۷۰٤ مربع قياس (۲۱ طولى × ۳ عرضى = ۷۰٤).



Courtesy of Heldelberg

- نظام CPC 41 -

هو نظام خاص بضبط التسجيل الطباعى عرضياً و طولياً ومحيطياً . وبدقة واحد من مائة من الملليمتر . وذلك عن طريق سحب الفرخ المطبوع وقراءة علامات التسجيل الخاصة المطبوعة عليمه باستخدام هذا النظام . ثم توصيلت بنظام 1-04 CPC 1-04

- نظام CPC 42 :

وهو أيضاً نظام لضبط التسجيل الطباعى . ولكن بطريقة آلية وفى خط إنتاجى واحد مع المكنة . وأثناء التشغيل الطباعى . عن طريق حساسات توجد جهة وحدة التسليم الخاصة بالمكنة الطباعية . والتى تقوم بمسح وقراءة علامات التسجيل الخاصة بالنظام . والتى يتم طباعتها على جانب الفرخ المطبوع.

(٣) أنظمة المعلومات:

- نظام CPC 32 :

هو نظام لاستخراج معلومات التحبير من الملفات الرقمية الخاصة بالعمليات الطباعية نفسها ، أثناء مراحل التصميم والتجهيز الطباعي ، ثم إرسالها عبر شبكة الإتصال أو كارت التشغيل إلى المكنة الطباعية ، والتي تقوم بعمل اللازم بطريقة كاملة الآلية.

- نظام CPC 51 -

هو نظام متكامل لربط كل المراحل الإنتاجية (بداية من مراحل التجهيزات الطباعية ومروراً بمراحل الطباعة ووصولاً إلى مراحل التجهيزات الطباعي) ، مع بعضها البعض ، وذلك لتسهيل عمليات التجهيز والإعداد آلياً ، مع زيادة الإنتاجية والتحكم الكامل في تسلسل تنفيذ العصليات الطباعية الختلفة.



Courtesy of Heidelberg

ومؤخراً قامت الشركة بتطوير هذه الأنظمـة وتغيير أسمائها . حـيث أصـبح النظام كـكل يعـرف باسم PRINECT . وأصبح مقسماً إلى أربعة أقسام رئيسية . هى :

- Prinect Produce : وهى خــاصــة بـالتـحـكم فى الكـنات الطباعية ، وفيها نظام CP 2000 Center.

- Prinect Link : وهي خاصة بالإعداد والتجهيز الأولى ، وفيها

نظام 22 CPC والذي يستمن حالياً PrepressInterface, ونظام 23 Plate Image Reader, ونظام 27 Plate Image Reader

- Prinect Control : وهي خاصة بالقباسات اللونية وضبط التسجيل الطباعي . وفيها نظام 24 CPC والذي يسمى حالياً AutoRegister . ونظام 24 CPC والذي يسمى حالياً QualityProof والذي يسمى حالياً CPC 22 والذي يسمى حالياً CPC 24 . ونظام 24 CPC 24 والذي يسمى حالياً CPC 24 .

- Prinect Manage : وهي خاصة بأنظمة المعلومات والإنتاج. وفيها نظام CPC 51 والذي يسمى حالياً DataControl .

ومن الأمثلة الأخرى لبعض الأنظمة الشبيهة والتى أنتجتها الشركات الرائدة الأخرى المصنعة للمكنات الطباعية . ما يلى :

- نظام PECOM إختصار

Process Electronics, Control, Organisation & Management : من شركة MAN Roland ، والذي يتضمن عدة أنظمة ، منها

- نظام PECOM ServerNet وهو شبيه بنظام Data Control الخاص بشركة هايدلبرج .
 - نظام CCI للتحكم عن بعد في العمليات التحبيرية.
- نظام EPS وهو خاص بمسح الألواح الطباعية ضوئياً لتحديد كميات التحبير اللازمة لكل مساحة خبيرية.
- نظام PrepressLink وهو شبیه بنظام PrepressLink وهو شبیه انظام Interface

- نظام OPERA من شركة KBA، والذي يتضمن عدة أنظمة ، منها:
 نظام Ergotronic وهو شبيسه بنظام CPTronic الخاص بشركة هابدلبرج.
- نظام Colortronic للتحكم عن بعد في عمليات التحبير. - نظام Scantronic وهو خاص بمسح الألواح الطباعية ضوئياً لتحديد كميات التحبير اللازمة لكل مساحة خبيرية.
 - نظام Densitronic للتحكم في الكثافات الطباعية.
 - نظام Qualitronic لفحص الأفرخ المطبوعة آلياً أثناء الطباعة.
 - نظام Logotronic كشبكة ربط بين المراحل الإنتاجية الختلفة.
- نظام IPC إختصار Intelligent Press Control من شركة Mitsubishi والذي يتضمن عدة أنظمة ، منها :
- نظام MCCS II وهو نظام حديث للتحكم في الألوان.
 نظام QSI وهو خاص بإعداد وخهيز التحيير.
- نظام MAX-net وهو خاص بربط المراحل الإنتاجية الختلفة
 مع بعضها البعض.
- نظام PAI لشركة Komori, والذي يتضمن عدة أنظمة, منها:
- نظام KMS وهو نظام لمراقبة تشغيل المكنات والتحكم فيها.
- نظام PQC للتحكم في عمليات التحبير والترطيب وضبط التسجيل الطباعي .
- نظام PDC-S للتحكم في التحبير وعمليات تقييم القيم الكثافية واللونية.

- نظام PQA-S لمراقب الجودة الطباعية أثناء الطباعة والتأكد من أنها تتوافق مع المستويات المطلوبة . مع إمكانات خديد مواقع وطبيعة أى مشاكل أو حيود .
- نظام K-LAN وهو خاص بربط المراحل الإنتاجية الخافة
 مع بعضها البعض .

- ثالثاً: بعض الأنظمة والمنتجات الأخرى الخاصة بالتحكم و الرقابة في الجودة الطباعية:


من أجل الحصول على أعلى مستويات الجودة و بشباتية مستمرة خلال مراحل الإنتاج الختلفة . لابد من استخدام بعض الأنظمة والمنتجات الأخرى إلى جانب أجهزة القياس والرقابة . وهناك العديد من الشركات التى تنتج مثل هذه المنتجات . وفيما يلى سنقدم نبذة مختصرة جداً عن بعض هذه المنتجات:

- شريط خديد دقة المصدر الضوئي:

هو شريط خاص يتغير لونه مع تغيير المصادر الضوئية. وهو يستخدم للتحكم البصرى فى رؤية الألوان. فعند وضعه إلى جانب البروقات الطباعية أو الأفرخ الطباعية الملونة. يمكن قديد ما إذا كانت الإضاءة المستخدمة قياسية (٥٠٠٠ درجة كيلڤن) أم لا. حيث أنه قت الإضاءة القياسية يظهر الشريط كيقعة مصمتة، ولكن قت الإضاءة غير القياسية يظهر على هيئة أعمدة مختلفة اللون.

- مجـموعة من الصور القـياسية الاخـتبارية التى تم إنتاجها فحت ظروف قياسية . لتساعد عـلى خديد عيوب ومشاكل وقصور الطرق الطباعيـة الخـتلفة . إلـى جانب أنهـا تسـاعد على خـديد عيوب ومشاكل المسح الضوئى والبروقات الملونة .

- أشرطة التحكم اللونى الختلفة والتى يتم طباعتها فى الهوامش الخاصة بالمطبوعات الختلفة ، وهى تتكون من العديد من البقع والمساحات اللونية وذات التأثيرات الخاصة ، والتى تساعد كلها على إجراء القياسات الختلفة عليها ، مثل قياسات الكثافة واللون والتصيد والنمو النقطى ، إلى جانب سهولة خديد بعض المشاكل مثل النمو النقطى بصرياً . وهناك أنواع متعددة من هذه الأشرطة ، فبعضها خاص بالمكنات ذات التغذية بالأفرخ ، وبعضها خاص بالمكنات ذات التغذية ماثنى بمقاسات مختلفة حسب المكنات المستخدمة ، وبعدد مختلف من الألوان حسب الطريقة الطباعية المستخدمة .



Courtesy of Heldelberg

- أشرطة التحكم في إنتاج الألواح الطباعية:

وهى شرائط خاصة بمعايرة ومراقبة عمليات جُهيز الألواح الطباعية وإعدادها . مع تشخيص مشاكلها وعيوبها. وهى تتكون من عناصر عديدة خاصة بتحديد أزمنة التعريض ودقة التسجيل الطباعى والتسطيرات الشبكية الختلفة للألواح ، الى جانب دقة تسجيل الدرجات الظلية والدرجات الشبكية الختلفة.



Courtesy of GATF

- وحدات الرؤية القياسية:

وهى عبارة عن وحدات خاصة مزودة بمصادر إضاءة قياسية محايدة بها نسب متساوية من الأطوال الموجية تضاهى وتماثل ضوء النهار متساوية الشدة والانعكاس، وذلك لرؤية ومقارنة البروقات والمطبوعات الملونة بالشكل المثالى الصحيح، دون التأثير عليها لونياً.



Courtesy of JUST Normlicht

وهناك وحدات خاصة لرؤية كل من الأفلام والشفافيات والأصول العاكسة والمطبوعات، وأخرى خاصة بمقارنتها معاً. كما توجد وحدات خاصة بتقييم الأنواع الختلفة من الورق والكرتون، وأخرى خاصة بتقييم وتصحيح الألواح الطباعية، وأخرى لتصوير المنتجات الختلفة.

- الملفات الاختبارية :

وهى ملفات رقمية خاصة تستخدم كوسائل للقياس والمعايرة وتشخيص العيوب والمشاكل الطباعية الختلفة . وهى تساعد المطابع على الوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطباعية بأقل هائك وأقصر زمن إعداد ممكن. وهناك العديد من هذه الملفات الاختبارية بأشكال وأحجام وعناصر وصور مختلفة حسبب الاحتبارات والتطلبات الخاصة بكل عملية طباعية.

- أنظمة إدارة الألوان :

مع زيادة استخدام الألوان في المراحل الختلفة للإنتاج الطباعى. أصبح التحكم فيها وإدارتها أمراً حيوياً ومهماً . لهذا بدأت معظم الشركات المصنعة الرائدة محاولة البحث عن أفضل الخلول لإنتاج الألوان بثباتية عالية . وذلك عن طريق تطوير وخديث أنظمة إدارة الألوان.

ولأنظمة إدارة الألوان أهمية خاصة فى مجال صناعة الطباعة. فمثلما يختلف استقبال الألوان من شخص إلي آخر . يعتمد كل جهاز داخل الانسيبابية الإنتاجية لمراحل الطباعة على نظام مختلف لمعالجة وإنتاج الألوان . وقد تأكد أنه من الصعب ، بل من المستحيل ، إنتاج ألوان ثابتة متوقعة على أجهزة مختلفة ، بسبب اختلاف المدي اللوني لكل جهاز وانحرافه عن الأداء القياسي له ، وهنا يمكن إستخدام أنظمة إدارة الألوان للتغلب على هذه المشكلات وتوفير الألوان الثابتة والمتوقعة المطلوبة .

وتتكون أنظمة إدارة الألوان من ثلاثة عناصر رئيسية :


- (۱) ملف الخصائص اللونية . وهو يقوم بتعريف المدى اللونى الخاص بالجهاز . وكيفية قيام الجهاز بتشويه وخريف الألوان . كما يقوم بربط مدى وحيز لونى خاص بالجهاز بمدى وحيز لونى قياسى محايد لا يعتمد على أى أجهزة .
- (٦) معالج مضاهاة الألوان. وهو المكنة أو نموذج إدارة الألوان الذى يعتمد على ملفات الخصائص اللونية لترجمة الألوان من جهاز إلى آخر.
- (٣) البرامج التطبيقية التي يتم فيها دمج واستخدام ملفات الخصائص اللونية.

إن أى نظام لإدارة الألوان يقوم بتنفيذ سلسلة من التحويلات والترجمة بين الأجهزة المستخدمة. وتسمح معظم أنظمة إدارة الألوان لمستخدميها بإعادة تنظيم مواقع الألوان باستخدام طرق مختلفة حسب نوعية وطبيعة الصور المستخدمة.

بداية تطور أنظمة إدارة الألوان كانت بإنتاج الشركات المستعة لأنظمتها الخناصة المغلقية ، إلا أن زيادة الطبلب على الأنظمة المفتوحية أدت إلى إنشاء الخناد ICC الدولى ، وهي الحساس المعتاد International Colour Consortium

من أهم نتائج هذا الاخاد إنتاج واستخدام ملفات ICC للخصائص اللونية والتى أصبحت بعد ذلك - وإلى اليوم - الأداة القياسية في صناعة الطباعة. وتعمل على كل الأنظمة ولها صفات قياسية مفتوحة لعمليات إدارة الألوان.

ويكن استخدام ملفات الخصائص اللونية التى تأتى مع الأجهزة وتكون منتجة من قبل الشركات المصنعة نفسها . لكنها تعتمد على متوسط خصائص الأجهزة التى تحت معايرتها بطرق مثالية داخل المصانع . وبالتالى فإن الاختيار الأمثل في الحالات العملية . هو بناء ملفات الخصائص اللونية باستخدام البرامج التشغيلية الخاصة بذلك .



Courtesy of X-Rite

هذا إلى جــانب العــديد من المـنتـجــات والعناصــر الأخــرى التى تساعد على قياس ومراقبة الجودة الطباعية.

لاشك أنه مع استخدام كل هذه الأجهزة والأنظمة والمنتجات الختلفة معاً ، وجنباً إلى جنب مع المواصفات القياسية العالمية . سيتم التحول من التحكم في الجودة عن طريق التقييم البصري

الذى يعتمد على الخبرة المتفاوتة غير الثابتة والقياسية. إلى التقييم القياسي عن طريق الأرقام والبيانات والمعلومات الموحدة الثابتة، مما سيؤدى في النهاية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطباعية. والتي ستجعلنا ننافس الأسواق العالمية بكل قوة.

إن الجودة هي هدف أية مؤسسة وشركة . فهي تُسهم بشكل فعال في زيادة الإنتاجية والكفاءة والربحية. مع تقديم خدمات أفضل للعملاء.

كما أن عمليات رقابة الجودة خد من إنتاج الهالك . وتمنع وجود عملاء غير راضين . لأن الجودة في أبسط تعريف اتها . هي تلبية وخفيق لمنطلبات واحتياجات العميل .

مع خقيق الجودة الكل يربح ولا أحد يخسر . ولكنها لا تأتى فى وقت قصير . بل ختاج إلى تدريب وتطبيق ومشاركة من قبل كل فرد فى المؤسسة . وعلى كل العاملين فى مرحلة إنتاجية ما . اعتبار المرحلة التائية لهم فى مرتبة العميل . يتعاملون معها بنفس الأهمية والاهتمام .

وبدون التوصيف والقياس والرقابة في كل مرحلة على حدة ، لا يمكن التوقع بمستوى جودة المطبوعات النهائية .

و يمكن الحصول على النسخ الكاملة من مواصفات الأيزو من المنظمة الدولية للمواصفات القياسي ISO وعنوانها على شبكة الإنترنت كالتالى: www.iso.ch .

المراجسيع

- Bundesverband Druck E.V., 1992, Manual for Standardisation of the Offset Printing Process, Germany: BVD / FOGRA.
- Dunn, P., 1990, Standards for the Graphic Arts Industry, USA:
 Dunn Technology Inc.
- FIPP, 1994, Specifications for European Offset Litho Printed Periodicals, UK: FIPP.
 - GATF, 2002, Process Controls Product Catalog, USA: GATF.
- GRACoL 4.0, 2000, General Requirements for Applications in Commercial Offset Lithography, USA: Graphic Communications Association.
- ISO 12647-1, 1996, Graphic Technology Process Control for the Manufacture of Half-tone Colour Separations, Proof and Production Prints, Part (1), Parameters and Measurement Methods, Switzerland: ISO.
- ISO 12647-2, 1996, Graphic Technology Process Control for the Manufacture of Half-tone Colour Separations, Proof and Production Prints, Part (2), Offset Lithographic Processes, Switzerland: ISO.
- McDowell, D., 2001, Graphic Arts Standards A Status report,
 Canada: 28th IARIGAI Research Conference.
- NPES, 2002, Standards for the Printing Publishing and Converting Industry, USA: NPES.

- Simonian G., 1999, The Modern Litho Offset and Digital Printing Systems, their Effect on Print Quality, and Suitability for the Local Market, PhD Thesis, Egypt: Helwan University.
- SNAP, 1994, Specifications for Non-Heat Advertising Printing, USA: SNAP.
- Stanton A., 1994, ISO 9000 The Graphic Arts Perspective, USA: GATE.
- SWOP 8th Edition, 1997, Specifications for Web Offset Publications, USA: SWOP.
 - http://www.iso.ch

- هتشنزج. ١٩٩٤. آيزو ٩٠٠٠ - الدليل الشامل للتسجيل والحصول على شهادة الجودة, خلاصات كتب المدير ورجال الأعمال. جمهورية مصر العربية: الشركة العربية للإعلام العلمى (شعاع).

- سيمونيان، ج.. ٢٠٠١، مقترح جنديد لمواصفات طباعة الليثو أوفست ذات التغذية بالأفرخ، منجلة عنالم الطباعية. المجلد ١٤ العدد ٨/٧، إنجلترا؛ الشركة الدولية للإتصالات الطباعية IPCL.

الفهـــرس

٣	- <u>مقدمــــة</u> .
۵	- الفصل الأول: نبــذة عن المواصفــات القـياسيـــــــة
	وأهميتها.
۱۵	- الفصل الثاني: عرض لأهم الواصفات القياسية في
	مجال صناعات الطباعة .
۳۳	- الفصل الثالث: مواصفات الأيزو القياسية في مجال
	صناعات الطباعة .
۵۹	- الفصل الرابع: تطبيق مـواصفة الأيزو ١٢٦٤٧ لأول
	مرة في مصر .
19	- الفصل الخامس : بعض الأجهزة والأنظمـة الخاصـة
	بقياسات ضبط الجودة الطباعية .
٩٤	- المرا جـــع .
41	– الفهــــرس .

أكاديمية هايدلبرج للطباعة - القاهرة

مدينة العاشر من رمضان،

A2 المنطقة الصناعية A2
طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي
القاهرة - جمهورية مصر العربية
تليفون وفاكس ١٣٦١٤٤ (٢٠١٥) +
(٢٠١٥) ٤١٣١٤٤

